

**KOGANEI**

# エレウェーブシリーズ 電動薄形スライダ

ポイント入力タイプコントローラ付  
CC-Link タイプコントローラ付 CC-Link  
取扱説明書 Ver.1.1

[本体]

**EW2G10□S**

**EW2G10□H**

**EW2G12□S**

**EW2G12□H**

**EW2G16□S**

**EW2G16□H**

[コントローラ]

**EW2C-H-NP**

**EW2C-H-PN**

**EW2C-H-CC**

**EW2C-H-CCD**

# 目次

## 第1章 安全上のご注意

1-1 安全について .....	2
1-2 注意事項 .....	2

## 第2章 システム構成

2-1 全体システム構成 .....	3
2-2 オプションと付属品 .....	4
2-3 ご購入から運転までの手順 .....	5

## 第3章 本体

3-1 本体取扱い	
3-1-1 注意事項 .....	6
3-2 取付け	
3-2-1 本体の取付け .....	7
3-2-2 ワークの取付け .....	8
3-2-3 ストローク調節金具の取付け .....	8

## 第4章 コントローラ

4-1 外観および各部の機能	
4-1-1 ポイント入力タイプ(NPN仕様、PNP仕様) .....	10
4-1-2 CC-Linkタイプ (リモートI/O仕様、リモートデバイス仕様) .....	10
4-2 据付けと外部機器との接続	
4-2-1 コントローラの据付け .....	11
4-2-2 電源の接続 .....	11
4-2-3 接地工事 .....	11
4-2-4 配線上の注意事項 .....	12
4-2-5 アクチュエータとの接続 .....	12
4-2-6 I/Oコネクタの接続 .....	12
4-3 インターフェース (I/O、CC-Link)	
4-3-1 コネクタ信号表 .....	12
4-3-1-1 I/Oコネクタ信号表 .....	12
4-3-1-2 CC-Linkコネクタ信号表 .....	12
4-3-2 入力信号詳細 .....	13
4-3-3 出力信号詳細 .....	14
4-3-4 入出力回路 .....	14
4-3-4-1 I/O入出力情報 (ポイントタイプコントローラ) .....	14
4-3-4-2 CC-Link入出力情報 (CC-LinkリモートI/Oタイプコントローラ) .....	17
4-3-4-3 CC-Link入出力情報 (CC-Linkリモートデバイスタイプコントローラ) .....	18
4-3-4-3-1 入出力信号および入出力データ一覧 .....	21
4-3-4-3-2 1局占有モード (リモートデバイス:占有局数1局) .....	22
4-3-4-3-3 2局占有モード (リモートデバイス:占有局数2局) .....	23
4-3-4-3-4 4局占有モード (リモートデバイス:占有局数4局) .....	25
4-3-4-3-5 入力データ一覧 .....	27
4-3-4-3-6 入力データ詳細 .....	27
4-3-4-3-7 入力信号一覧 .....	30
4-3-4-3-8 入力信号詳細 .....	31
4-3-4-3-9 出力データ一覧 .....	35
4-3-4-3-10 出力データ詳細 .....	36
4-3-4-3-11 出力信号一覧 .....	41
4-3-4-3-12 出力信号詳細 .....	41
4-3-5 タイミングチャート .....	43

4-3-5-1 EW2C-H-NP,EW2C-H-PN,EW2C-H-CC タイミングチャート .....	43
4-3-5-2 EW2C-H-CCDタイミングチャート .....	45
4-4 アクチュエータ番号の設定 .....	58
4-5 ポイントデータの仕様 .....	58
4-5-1 ポイントの設定方法 .....	59
4-6 サイズ検出機能の利用方法	
4-6-1 サイズ検出範囲設定に 実ワークを使用する場合 .....	60
4-6-2 サイズ検出機能設定を 直接入力で行なう場合 .....	60
4-7 通信	
4-7-1 通信パラメータ仕様 .....	61
4-7-2 通信ケーブル .....	61
4-7-3 アドレス .....	61
4-7-4 通信コマンド .....	61
4-7-5 通信コマンド一覧 .....	62
4-7-6 通信コマンド詳細 .....	63
4-8 パラメータ	
4-8-1 パラメータの設定方法 .....	69
4-8-2 各パラメータの解説 .....	70
4-9 エラー一覧 .....	72
4-10 簡単モード .....	74
4-10-1 簡単モードI/Oコネクタ信号表 .....	74
4-10-2 簡単モード入力信号詳細 .....	74
4-10-3 簡単モード出力信号詳細 .....	75
4-10-4 パラメータ .....	76
4-10-5 タイムチャート .....	77

## 第5章 トラブルシュート

5-1 不具合が発生したとき .....	80
5-2 アラーム発生時とその対策 .....	80
5-3 アラーム仕様 .....	80
5-3-1 アラーム内容一覧 .....	81

## 第6章 仕様

6-1 本体基本仕様 .....	82
6-2 コントローラ基本仕様 .....	83

## 第7章 外形図

7-1 本体外形図 .....	88
7-2 コントローラ外形図 .....	104
7-3 アディショナルパーツ外形図 .....	105

## 第8章 技術資料

8-1 精度 .....	108
8-2 許容モーメント .....	108
8-3 曲げモーメントに対するテーブルの変位角度 .....	109
8-4 推力 .....	110

# 第1章 安全上のご注意

このたびは、エレウェーブシリーズ 電動薄形スライダをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱い説明書は、本機の特長、使い方について解説しています。  
内容をよくお読みになり正しくご使用されますようお願ひいたします。

## 1-1 安全について

本書に載せられた安全に関する指示や注意に必ず従ってください。もし必要な安全対策を怠ったり、誤った取り扱いをした場合、製品の故障や損傷を招くばかりでなく、使用者(据付け者、運転者、または調整・点検者など)のけがや、事故につながる可能性があります。

## 1-2 注意事項

### (1) 自動運転時の注意

- ・作業者が電動薄形スライダの可動部に接触してけがをするのを防止するため、インターロック装置を設けてください。

### (2) 手などのはさみこみ注意

- ・電動薄形スライダの運搬、ティーチング、動作時に可動部に手などをはさまれないよう注意してください。

### (3) 可燃性ガスなどの雰囲気での使用禁止

- ・電動薄形スライダは防爆仕様ではありません。可燃性ガス、可燃性粉じん、引火性液体などの雰囲気では使用しないでください。爆発、引火の恐れがあります。

### (4) 電磁妨害などの恐れがある場所での使用禁止

- ・電磁妨害、静電気放電、無線周波数妨害の恐れがある場所での使用はしないでください。誤動作する恐れがあります。

### (5) エンドファクタ(押付部など)の安全対策

- ・エンドファクタは動力(電力、空気圧など)の消失または変動による危険(たとえばワークの放出)が生じないよう設計、製作してください。
- ・エンドファクタが押付した物の飛来または落下の危険がある場合は、そのものの大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置をとってください。

### (6) コントローラ点検時の注意

- ・コントローラの点検などでコントローラの外側端子、接続コネクタに触れる場合は感電防止のためコントローラの電源を切り、供給電源も遮断してください。
- ・コントローラの内部に絶対触れないでください。

### (7) 電動薄形スライダの損傷および異常時の対応

- ・電動薄形スライダが以下の損傷および異常を起こした場合、そのまま使用するのは危険です。直ちに使用を中止して、当社に連絡してください。

損傷・異常内容	危険の種類
マシンハーネス、モータ線の損傷	感電、電動薄形スライダの誤動作
電動薄形スライダ外装の損傷	電動薄形スライダ動作時の損傷部品の飛来
電動薄形スライダ動作の異常(位置ずれ、振動など)	電動薄形スライダの誤動作

### (8) モータおよびコントローラの高温部接触注意

- ・自動運転後のモータおよびコントローラは高温となっており、触ると火傷の恐れがあります。点検などで触れる場合には、コントローラの電源を切り、時間をおいて充分に温度が下がったのを確認してから触れてください。

### (9) 保護接地

- ・感電防止のため、必ずコントローラの接地を行なってください。

### (10) コネクタには過大なねじり、引っ張り等の負荷がかからないようにケーブルを固定してください。

### (11) 電動薄形スライダは外力でテーブルが動かない機種があります。テーブルに過大な力や衝撃を加えないでください。


### (12) 製品の注意事項に関しては、ご使用になる前に、ホームページまたは総合カタログの「安全上の注意」「取扱い要領と注意事項」を参照してください。

# 第2章 システム構成

## 2-1 全体システム構成

電動薄形スライダは、次のような主要装置により構成されています。

### ● ポイント入力タイプコントローラ



### ● CC-Link タイプコントローラ①

### ● CC-Link タイプコントローラ②

## 2-2 オプションと付属品

### 1. コントローラ

- ・オプション-NP を選択した場合、コントローラ EW2C-H-NP と以下の付属品が同梱包されます。

ご購入時にお確かめください。

電源ケーブル (EW2KP) : 1 本

I/O ケーブル (EW2KI) : 1 本

- ・オプション-PN を選択した場合、コントローラ EW2C-H-PN と以下の付属品が同梱包されます。

ご購入時にお確かめください。

電源ケーブル (EW2KP) : 1 本

I/O ケーブル (EW2KI) : 1 本

- ・オプション-CC を選択した場合、コントローラ EW2C-H-CC と以下の付属品が同梱包されます。

ご購入時にお確かめください。

電源ケーブル (EW2KP) : 1 本

CC-Link 用コネクタ (EW2CC) : 1 個

CC-Link 用終端抵抗 (EW2FC) : 1式

- ・オプション-CCD を選択した場合、コントローラ EW2C-H-CCD と以下の付属品が同梱包されます。

ご購入時にお確かめください。

電源ケーブル (EW2KP) : 1 本

CC-Link 用コネクタ (EW2CC) : 1 個

CC-Link 用終端抵抗 (EW2FC) : 1式

### 2. DIN レール取付プレート

- ・オプション-DP を選択した場合、DIN レール取付プレート（取付用ネジ 2 本付）EW2DP が同梱包されます。

ご購入時にお確かめください。

### 3. 位置決めピン

- ・オプション-P を選択した場合、位置決めピンが同梱包されます。


EW2G10 □	EW2P-3
EW2G12 □	EW2P-4
EW2G16 □	

ご購入時にお確かめください。

### 4. 中継ケーブル

- ・オプション-3L,-5L を選択した場合、電動薄形スライダ本体とコントローラを接続する中継ケーブル EW2KA-3L（ケーブル長さ 3m）、EW2KA-5L（ケーブル長さ 5m）が同梱包されます。ご購入時にお確かめください。

## 2-3 ご購入から運転までの手順



注：アクチュエータとコントローラをセットで購入された場合は、コントローラのアクチュエータ番号を所定のアクチュエータ番号に設定して出荷いたします。

注：コントローラ単体で購入された場合は、必ず、接続したアクチュエータ形式の  
アクチュエータ番号で設定してください。

形式	アクチュエータ番号
EW2G10 □ S-10	10
EW2G10 □ S-30	11
EW2G10 □ S-50	12
EW2G10 □ H-10	15
EW2G10 □ H-30	16
EW2G10 □ H-50	17

形式	アクチュエータ番号
EW2G12 □ S-20	20
EW2G12 □ S-40	21
EW2G12 □ S-60	22
EW2G12 □ S-80	23
EW2G12 □ H-20	25
EW2G12 □ H-40	26
EW2G12 □ H-60	27
EW2G12 □ H-80	28

形式	アクチュエータ番号
EW2G16 □ S-20	30
EW2G16 □ S-40	31
EW2G16 □ S-60	32
EW2G16 □ S-100	33
EW2G16 □ H-20	35
EW2G16 □ H-40	36
EW2G16 □ H-60	37
EW2G16 □ H-100	38

# 第3章 本体

## 3-1 本体取扱い


### 3-1-1 注意事項

- (1) テーブルや本体に取付けたワークに対し外部から過大な力や衝撃を加えないでください。

過大な力や衝撃が外部から加わると、部品の破損やズレが生じる恐れがあります。

電動薄形スライダは外力でテーブルは動かない機種があります。

テーブルを手動で動かしたい場合は、テーブル作動用六角穴、もしくはテーブル作動用ダイアルを使用してください。(ダイアルは細い棒(ドライバー、六角レンチ等)を使用し回してください。)



#### (2) 動作の規制について

モータは、使用条件により温度上昇が高くなる場合があります。

停止時間は0.5秒以上とってください。また、使用温度範囲内で使用してください。

制限を超えた条件で使用しますと、モータ破損や焼損の恐れがあります。

#### (3) 動作音について

動作速度、取付け姿勢、ワークの諸条件により動作音が高くなることがあります、故障ではありません。

#### (4) 本体及びコントローラは、チリ、ほこりなどが少ない場所で使用してください。チリ、ほこりが多い場所で使用した場合誤動作を起こす可能性があります。

#### (5) 作動距離が短い場合、加減速の関係で最高速に達しない場合があります。

#### (6) 取付け姿勢、ワークの条件によりタクトタイムが変わること可能性があります。

#### (7) 本製品は有限軌道ガイドを採用しているため、必要作動ストローク仕様より短いストロークで連續往復動作させた場合、マイクロスリップにより鋼球の位置がずれ、ガタが発生する可能性があります。機種選定にあたっては、実使用に近いストローク形式を選定し、必要作動ストローク以上の使用をお願いします。

形式	ストローク範囲 [mm]	形式	ストローク範囲 [mm]	形式	ストローク範囲 [mm]
EW2G10 □-10	0 以上	EW2G12 □-20	0 以上	EW2G16 □-20	0 以上
EW2G10 □-30	15 以上	EW2G12 □-40	20 以上	EW2G16 □-40	20 以上
EW2G10 □-50	30 以上	EW2G12 □-60	40 以上	EW2G16 □-60	40 以上
—	—	EW2G12 □-80	60 以上	EW2G16 □-100	65 以上

- (8) コネクタにはねじり、引っ張り等の負荷がかからないよう、ケーブルを固定してください。また、コネクタに曲げモーメントがかかる固定はしないでください。(コントローラのコネクタも同様)

- (9) 短距離での往復動作を行う場合は、グリースの油膜が切れる可能性があります。

目安として5,000 ~ 10,000 往復毎にフルストロークにて、5 往復程度の往復動作を行って油膜を回復することを推奨します。

- (10) 調整ストップにて停止させる際は押付けモードを使用してください。位置決めモードでストップに当たるとエラー発生、破損の原因となります。

- (11) ケーブル方向 (-1, -2, -3, -4) を選定し、お客様にて角度を変える場合は初期の角度より±180° 以内で変更してください。断線する可能性があります。

(12) 本製品はブレーキ付きではありません。最大可搬質量（垂直）仕様の負荷ではテーブルの自重落下はしませんが、振動、衝撃が加わるとテーブル位置がズレる可能性があります。振動、衝撃が加わる際はストロークエンドにテーブルを押付た状態（C、O、Uモード後）での保持を推奨します。

## 3-2 取付け


- (1) 取付姿勢は自由ですが、ワーク、ベースなど相手側の取付面の平面度は0.02mm以下にしてください。平面度が悪いと、ガイド部のガタの発生や転がり抵抗の増加、寿命に悪影響を及ぼします。
- (2) スライダの取付面に傷や打痕をつけると、平面度を損なうことがありますので、ご注意ください。
- (3) 衝撃が大きい場合には、ボルト取付以外に本体に、サポート機構などを取り付けてください。
- (4) ワークやブラケットを取り付ける際はガイド部に強い衝撃や過大なモーメントを与えないよう注意してください。テーブルに取付ける際はテーブルを、本体に取付ける際は本体を保持して締付けてください。ガイド部に強い衝撃や過大なモーメントを与えるとガイド部の精度の悪化につながります。
- (5) 取付ボルトは、充分な強度を確保してください。また、取付時の締付トルクは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
- (6) 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み止めなどを考慮してください。
- (7) 位置決め用ピン穴には、すきまばめの段付ピン（オプション）を使用してください。ピンを圧入すると、圧入時の過大な荷重によりガイド部の故障の原因となります。また、テーブルのピン穴は貫通となっているため、段付以外のピンを使用するとピンが本体に接触し、故障の原因となります。
- (8) 本体またはワークの取付ボルト長さは最大ねじ込み深さ以下としてください。長いと本体に当たり破損の原因となります。

### 3-2-1 製品の取付け

**EW2G □、EW2G □ C**



**EW2G □ R<sup>注</sup>**




形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	D mm	F mm
<b>EW2G10 □</b>	M3 × 0.5	1.14	7	1.5
<b>EW2G12 □</b>	M4 × 0.7	2.7	6	3.5
<b>EW2G16 □</b>	M4 × 0.7	2.7	9	6

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	E mm
<b>EW2G10 □</b>	M4 × 0.7	2.7	7
<b>EW2G12 □</b>	M5 × 0.8	5.4	6
<b>EW2G16 □</b>	M5 × 0.8	5.4	9


注：EW2G □ R はダイレクトマウント取付のみとなります。

### 3-2-2 ワークの取付け

EW2G □、EW2G □ C



EW2G □ R



形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	最大ねじ込み深さ A mm	最大ねじ込み深さ B mm	最大ねじ込み深さ C mm
EW2G10 □	M3×0.5	0.63	5	5	4
EW2G12 □	M4×0.7	1.5	7	6	7
EW2G16 □	M4×0.7	1.5	8.5	7	9.5



- ・ワーク取付ボルトの長さは最大ねじ込み深さ以下としてください。  
長いと本体に当たり破損の原因となります。
- ・EW2G □ R に先端プレートはありません。

### 3-2-3 ストローク調節金具の取付け

オプションのストローク調節金具を取り付ける際は下記の締付トルク値で適正に締め付けてください。

①ストップバ



②プラケットA



形式	①ストップバ		②プラケットA	
	使用ボルト	締付トルク N・m	使用ボルト	締付トルク N・m
EW2G10 □	M2.5×0.45	0.65	M3×0.5	0.63
EW2G12 □	M3×0.5	1.14	M4×0.7	1.5
EW2G16 □	M4×0.7	2.0	M5×0.8	3.0



# 第4章 コントローラ

## 4-1 外観および各部の機能

### 4-1-1 ポイント入力タイプ (NPN仕様、PNP仕様)

① POWER LED

電源ON時に点灯します。

② ALARM LED

コントローラの状態を表示します。(右下表参照)

③ I/Oコネクタ

付属のI/Oケーブルを接続し、センサスイッチ、外部のプログラマブルコントローラ等と接続します。

④ S1 コネクタ

通信用ケーブル・ティーチングボックスと接続するコネクタです。

⑤ S2 コネクタ

デイジーチェーン接続する場合に接続するコネクタです。

⑥ アドレススイッチ


アドレスを設定します。(0~F、16通り)

⑦ ACT コネクタ

本体との接続コネクタです。

⑧ Power コネクタ

付属の電源ケーブルを接続し、DC24Vを供給します。



内容	LED の状態
アラーム発生	点灯
エラー発生	早い点滅(ON:0.25s, OFF:0.25s)
原点未了の状態	遅い点滅(ON:0.5s, OFF:1.5s)
正常	消灯

### 4-1-2 CC-Link タイプ (リモートI/O仕様、リモートデバイス仕様)

① POWER LED

電源ON時に点灯します。

② ALARM LED

コントローラの状態を表示します。(右下表参照)

③ CC-Linkコネクタ

外部のプログラマブルコントローラ等と接続するコネクタです。

※ケーブルはお客様にてご用意ください。

④、⑤ CC-Link局番設定スイッチ


CC-Linkの局番を設定します。(1~64を設定)

リモートデバイス仕様の場合は使用局数で範囲が変わります。18ページ参照

⑥ CC-Linkボーレート設定スイッチ

CC-Linkボーレートを設定します。(0~4を設定)

設定	0	1	2	3	4
伝送速度	156kbps	625kbps	2.5Mbps	5Mbps	10Mbps



内容	LED の状態
アラーム発生	点灯
エラー発生	早い点滅(ON:0.25s, OFF:0.25s)
原点未了の状態	遅い点滅(ON:0.5s, OFF:1.5s)
正常	消灯

【表 1】

	表示	内容
(8)	PW	電源ONにより点灯
(9)	L RUN	マスター局から正常なデータを受信することにより点灯
(10)	SD	データ送信により点灯
(11)	RD	受信データにより点灯
(12)	L ERR	传送エラーにより点灯し、タイムオーバーにより消灯。 传送速度設定ミスにより点灯。

⑦ リンク異常時入力ポートデータ選択スイッチ

リンク異常時の入力ポートデータ状態を設定します。  
(左:HOLD、右:CLEAR)

⑧～⑫ CC-Link状態表示LED

(表1参照)

⑬ S1 コネクタ

通信用ケーブル・ティーチングボックスと接続するコネクタです。

⑭ S2 コネクタ

デイジーチェーン接続する場合に接続するコネクタです。

⑮ アドレススイッチ

アドレスを設定します。

⑯ ACT コネクタ

本体との接続コネクタです。

⑰ Power コネクタ

付属のケーブルを接続し、DC24Vを供給します。

## 4-2 据付けと外部機器との接続

### 4-2-1 コントローラの据付け

#### (1) 据付け方法

熱伝導性の良いものへコントローラ背面の5mmのU溝を利用して、M4のねじで止めてください。

#### (2) 据付け方法(DINレール取付け)

DINレール取付プレートを購入頂いた場合は、コントローラ背面の5mmのU溝を利用して、M4のねじ(添付品)で

DINレール取付プレートに取り付けてください。その後、ユーザー様に用意されているDINレールに取り付けてください。

#### (3) 据付け環境

- ・周囲の温度は0~40°C、湿度は35~85%の結露しない場所に設置してください。
- ・周囲には十分空間を取り（20mm以上）、通風の良いところに設置してください。
- ・硫酸、塩酸などの腐食性ガスの発生する場所や、可燃性ガス、引火性液などの雰囲気への設置は避けてください。
- ・ちり、ほこりの少ない場所に設置してください。
- ・他の機器から切粉や油、水などがかかる場所に設置してください。
- ・電磁ノイズ、静電ノイズが発生する場所への設置は避けてください。
- ・大きな振動が伝わらない場所に設置してください。

### 4-2-2 電源の接続

#### (1) 供給電源

- ・DC24V±10% 1.6A以上の容量を持った電源に、電源ケーブルを接続してください。
- ・コネクタ：B3PS-VH（日本圧着端子）

コネクタピン配列一覧

NO.	信号名	線色	説明
1	24V	赤	供給電源
2	0V	青	
3	F.G	緑	接地

【注意】

- ・コントローラへ供給される電源電圧が不安定な場合、アラーム停止したり、異常な動作をする場合があります。  
したがって24V電源の選定には充分ご注意ください。できるだけ安定した電源をご使用ください。

#### (2) 電源の接続方法

- ・付属の電源ケーブルを使用して、電源を接続します。接続は極性を間違いないように接続してください。誤接続は火災などの重大な危険をまねくおそれがあります。
- ・電源ケーブルにノイズフィルタの使用を推奨します。（推奨形式：TDK ラムダ製 RSEN-2006）
- ・電源ケーブルの「24V」と「0V」ケーブルは、ツイストすることを推奨します。

【注意】

- ・EW2C-Hコントローラは電源スイッチ、および緊急停止がありません。必ず機械装置全体として適当な給電遮断（絶縁）装置を設けてください。

【危険】

- ・コントローラに配線作業を行なう前には必ず機械装置全体の給電をオフしてください。感電の恐れがあります。

#### (3) 絶縁抵抗 / 絶縁耐圧試験

コントローラに対して、絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験は絶対に行なわないでください。


### 4-2-3 接地工事

- ・万一、漏電した場合の人体への感電防止やノイズによる機器の誤動作を防止するため、必ず接地工事を行なってください。
- ・接地は第3種接地（接地抵抗100Ω以下）以上を強く推奨します。
- ・コントローラのアース端子は、電源ケーブルのF.G.線をご利用ください。
- ・EW2C-H-CC、EW2C-H-CCD（CC-Linkタイプ）を使用の際は、電源ケーブルのF.G.線を250mm以下にて接地することを推奨します。250mmより長い場合には、外からのノイズにより、通信に影響が出る可能性があります。

#### 4-2-5 アクチュエータとの接続

中継ケーブルをコントローラ前面の ACT コネクタに接続します。接続は電源を切った状態で行ってください。なお、中継ケーブルは確実にコネクタに押し込んでください。

本体側コネクタ



#### 4-2-6 I/O コネクタの接続

プログラマブルコントローラなどの外部機器と接続します。

### 4-3 インターフェース (I/O、CC-Link)

#### 4-3-1 コネクタ信号表

##### 4-3-1-1 I/O コネクタ信号表

NO.	線色	信号名	説明	NO.	線色	信号名	説明
01	茶	POS0	ポイント設定	02	赤	POS1	ポイント設定
03	橙	POS2	ポイント設定	04	黄	POS3	ポイント設定
05	緑	POS4	ポイント設定	06	青	START	スタート信号
07	紫	STOP	停止信号	08	灰	ORG	原点復帰信号
09	白	READY	準備完了出力	10	黒	BUSY	命令実行中出力
11	茶	INPOS	位置決め完了出力	12	赤	HOLD	押付完了出力
13	橙	24G	ーコモン	14	黄	N.C.	N.C.
15	緑	24V GND	グランド	16	青	24V IN	24V 入力
17	紫	N.C.	N.C.	18	灰	24V	+ 24V
19	白	FG	フレームグランド	20	黒	FG	フレームグランド

## 4-3-2 入力信号詳細

入力信号としては、専用命令入力が 8 点あります。

### ○専用命令入力

専用命令入力とは、プログラマブルコントローラなど外部機器からコントロールするための入力です。

START, ORG 入力が受け付けられるためには、READY, BUSY, STOP の各信号が下記条件になっていなければなりません。

- ・READY 出力 : ON
- ・BUSY 出力 : OFF
- ・STOP 入力 : OFF

※ START, ORG 入力の受付は、OFF から ON の立上り時(接点を閉じた瞬間)に行なわれます。

コントローラが命令を受け付けたかどうかの確認は、BUSY 出力をモニタすることで確認できます。

### ■ 動作開始入力 (START)

現在の位置から POS0 ~ POS4 で指定されたポイント番号のデータだけ、移動します。

#### 【注意】

START を実行する際には、あらかじめ POS0 ~ POS4 の状態を確定しておく必要があります。

### ■ 原点復帰入力 (ORG)

パラメータ(PRM5)で指定した原点復帰方向へ原点復帰します。電源投入後は必ず原点復帰が必要です。

### ■ 動作停止入力 (STOP)

アクチュエータの動きを一時的に停止させるための入力です。

アクチュエータ動作中または、原点復帰中にこの入力を ON(接点を閉じる)することにより、アクチュエータの動きを停止させることができます。この入力が ON 状態(接点が閉じている状態)ですと、I/O からの専用命令や通信でのプログラムの実行、原点復帰は実行できません。

### ■ POS0 ~ POS4

プログラマブルコントローラ等の出力回路に接続し、ポイント番号を指定するための入力です。

#### ポイント指定例

ポイント番号 \ POS 番号	POS4 (2 <sup>4</sup> )	POS3 (2 <sup>3</sup> )	POS2 (2 <sup>2</sup> )	POS1 (2 <sup>1</sup> )	POS0 (2 <sup>0</sup> )
P0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
P1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
P3	OFF	OFF	OFF	ON	ON
P7	OFF	OFF	ON	ON	ON
P15	OFF	ON	ON	ON	ON
P31	ON	ON	ON	ON	ON

### 4-3-3 出力信号詳細

出力信号としては、READY, BUSY, INPOS, HOLD の4点があります。

ON, OFF は出力トランジスタの ON, OFF を意味します。

#### ○専用出力

プログラマブルコントローラなどと信号のやりとりを行なうための出力です。

##### ■ 準備完了出力(READY)

コントローラのシステムが正常に動作しているとき、この出力が ON します。アラームが発生している場合は、出力が OFF し、モータはフリー状態となります。

##### ■ 命令実行中出力(BUSY)

専用命令入力 (START) の実行中、または通信での命令実行中、この信号が ON します。BUSY 信号が ON している場合、専用命令入力 (START) および通信での命令を受け付けません。

##### 【注意】

専用命令入力は BUSY が ON になったら必ず OFF してください。入力が ON のままで、命令実行が終了しても BUSY が OFF できません。

##### ■ 位置決め動作終了出力 (INPOS)

専用命令入力 (START) を受け付けると一度この信号が OFF し、位置決め動作の実行処理が正常に終了したときまたは、サイズ検出機能設定時に ON します。実行中にエラーが発生した場合や、STOP が入った場合は OFF のまま変化しません。

##### ■ 押付動作完了出力 (HOLD)

専用命令入力 (START) を受け付けると一度この信号が OFF し、押付動作の実行処理が正常に終了したとき ON します。実行中にエラーが発生した場合や、STOP 入力がある場合は OFF のまま変化しません。

### 4-3-4 入出力回路

入出力回路の仕様および結線例を掲載します。プログラマブルコントローラなどの外部機器と接続する際は参考にしてください。

#### 4-3-4-1 I/O入出力情報 (ポイント入力タイプコントローラ)

##### (1) 入出力回路仕様

###### ○入力電源

入力電圧 : 24V ± 10%

###### ○入力回路

絶縁方式 : フォトカプラ絶縁

入力応答 : 30ms 以下

入力電流 : 5mA/DC24V

入力感度 : ON 電流 3mA 以上

OFF 電流 1mA 以下

###### ○出力回路

絶縁方式 : 内部回路と出力トランジスタの間はフォトカプラ絶縁

出力端子 : オープンコレクタ出力\*

出力応答 : 1ms 以下


最大出力電流 : 1 出力あたり 30mA/DC24V

残留 ON 電圧 : 1.5V 以下

\* NPN 仕様は NPN 出力、PNP 仕様は PNP 出力です。


## (2) 結線例 (NPN 仕様)

- ・コントローラ内部電源を使用の場合



※入力または出力のみの使用の場合でも、13-15,16-18 を短絡してください。


- ・コントローラ内部電源を使用しないで別電源を使用した場合



※入力または出力のみの使用の場合でも、13,16 に電源を接続してください。


## (3) 結線例 (PNP 仕様)

- ・コントローラ内部電源を使用の場合



※入力または出力のみの使用の場合でも、13-15,16-18 を短絡してください。

- ・コントローラ内部電源を使用しないで別電源を使用した場合



※入力または出力のみの使用の場合でも、13,16 に電源を接続してください。

#### 4-3-4-2 CC-Link 入出力情報 (CC-Link リモート I/O タイプコントローラ)

##### (1) マスタ局バッファメモリとの対応表

EW2C-H-CC はリモート I/O (1 局占有、入力 16 点 / 出力 16 点) です。

例) 局番設定「01」の場合

マスタ局バッファエリア

局番	リモート入力 (RX)	リモート出力 (RY)
1	RX00 ~ RX0F	RY00 ~ RY0F
	RX10 ~ RX1F	RY10 ~ RY1F
2	RX20 ~ RX2F	RY20 ~ RY2F
	RX30 ~ RX3F	RY30 ~ RY3F
3 ⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮
	⋮	⋮
64	RX7E0 ~ RX7EF RX7F0 ~ RX7FF	RY7E0 ~ RY7EF RY7F0 ~ RY7FF



例) 局番設定「01」の場合


EW2C-H-CC の I/O メモリマップ

リモート入力 (RX)	リモート出力 (RY)
RX00	READY
RX01 RX02 RX03 RX04 ⋮ RX0F	RY00
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
RX10 ⋮ RX1F	RY10
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
	⋮
未使用 未使用 ⋮ 未使用 ⋮ ⋮	POS0
	POS1
	POS2
	POS3
	POS4
	START
	STOP
	ORG
	⋮
	⋮

0 : 接点 OFF

1 : 接点 ON

##### (2) 結線例



※ケーブルは、CC-Link 協会殿が推奨するケーブルを使用してください。

終端抵抗は、末端局の端子 DA-DB 間に接続してください。

※終端抵抗は、CC-Link 専用ケーブル及び Ver.1.10 対応 CC-Link 専用ケーブルでは

「110 Ω 1/2W」を、CC-Link 専用高性能ケーブルでは「130 Ω 1/2W」を使用してください。

※アースはしっかりと落としてください。

##### (3) CC-Link 局番設定スイッチ

コントローラ正面の「STA NO. × 10, × 1」ロータリスイッチで局番を設定できます。

例) × 10 スイッチ: 3, × 1 スイッチ: 9 → 局番「39」設定。

注) 局番は 1 ~ 64 で設定してください。

##### (4) CC-Link ポーレート設定スイッチ

コントローラ正面の「RATE」ロータリスイッチでポーレートを設定できます。

設定	0	1	2	3	4
伝送速度	156kbps	625kbps	2.5Mbps	5Mbps	10Mbps

注) ポーレートは 0 ~ 4 で設定してください。また、ご使用になるマスタユニットと通信速度を合わせてください。

### 4-3-4-3 CC-Link 入出力情報 (CC-Link リモートデバイスタイルコントローラ)

#### (1) 動作モードの設定

動作モードはパラメータで選択します。

サポートソフトでパラメータ No.62 (CC-Link 局数設定) を設定してください。(72 ページ参照)  
もしくは、CC-Link から占有局書き込み (54 ページ参照) で設定できます。


設定値	動作モード	占有局数
1	1 局占有モード	1 局
2	2 局占有モード	2 局
4	4 局占有モード	4 局

#### (2) 局番設定

コントローラ前面にある「CC-Link 局番スイッチ」にて設定します。

設定範囲：1 ~ 64 (1 局占有時)、1 ~ 63 (2 局占有時)、1 ~ 61 (4 局占有時)

#### (3) 結線例



#### (4) CC-Link 局番設定スイッチ

コントローラ正面の「STA NO. × 10, × 1」ロータリスイッチで局番を設定できます。

例) × 10 スイッチ : 3, × 1 スイッチ : 9 → 局番「39」設定。

注) 局番は 1 ~ 64 で設定してください。

#### (5) CC-Link ボーレート設定スイッチ

コントローラ正面の「RATE」ロータリスイッチでボーレートを設定できます。

設定	0	1	2	3	4
伝送速度	156kbps	625kbps	2.5Mbps	5Mbps	10Mbps

注：ボーレートは 0 ~ 4 で設定してください。また、ご使用になるマスタユニットと通信速度を合わせてください。

※：占有局数、局番設定、ボーレートを変更した際は電源を再投入してください。

## (6) マスタ局との更新

各動作モードのアドレス割付は以下に示します。

## PLC アドレス

リモート入力 (RX)	占有局数		
	1局占有	2局占有	4局占有
RX (n+0)0 ~ RX (n+0)F	占有領域	占有領域	占有領域
RX (n+1)0 ~ RX (n+1)F	システム領域		
RX (n+2)0 ~ RX (n+2)F			
RX (n+3)0 ~ RX (n+3)F			
RX (n+4)0 ~ RX (n+4)F			
RX (n+5)0 ~ RX (n+5)F			
RX (n+6)0 ~ RX (n+6)F			
RX (n+7)0 ~ RX (n+7)F			システム領域

リモート出力 (RY)	占有局数		
	1局占有	2局占有	4局占有
RX (n+0)0 ~ RX (n+0)F	占有領域	占有領域	占有領域
RX (n+1)0 ~ RX (n+1)F	システム領域		
RX (n+2)0 ~ RX (n+2)F			
RX (n+3)0 ~ RX (n+3)F			
RX (n+4)0 ~ RX (n+4)F			
RX (n+5)0 ~ RX (n+5)F			
RX (n+6)0 ~ RX (n+6)F			
RX (n+7)0 ~ RX (n+7)F			システム領域

注：占有領域はリモートデバイス局数の設定により占有される領域です。

割付内容については 各割付説明ページにて確認してください。

システム領域はリモートデバイス局のシステム領域です。

注：n は各局番のレジスタアドレスです。

## PLC アドレス

リモートレジスタ入力 (RWr)	占有局数		
	1局占有	2局占有	4局占有
RWr (n+0)	占有領域	占有領域	占有領域
RWr (n+1)			
RWr (n+2)			
RWr (n+3)			
RWr (n+4)			
RWr (n+5)			
RWr (n+6)			
RWr (n+7)			
RWr (n+8)			
RWr (n+9)			
RWr (n+A)			
RWr (n+B)			
RWr (n+C)			
RWr (n+D)			
RWr (n+E)			
RWr (n+F)			

リモートレジスタ出力 (RWw)	占有局数		
	1局占有	2局占有	4局占有
RWw (n+0)	占有領域	占有領域	占有領域
RWw (n+1)			
RWw (n+2)			
RWw (n+3)			
RWw (n+4)			
RWw (n+5)			
RWw (n+6)			
RWw (n+7)			
RWw (n+8)			
RWw (n+9)			
RWw (n+A)			
RWw (n+B)			
RWw (n+C)			
RWw (n+D)			
RWw (n+E)			
RWw (n+F)			

注：占有領域はリモートデバイス局数の設定により占有される領域です。割付内容については 各割付説明ページにて確認してください。

注：n は各局番のレジスタアドレスです。



### 4-3-4-3-1 入出力信号および入出力データ一覧

入力信号説明

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
POS0	ポイント0 ビット設定	○	○	○
POS1	ポイント1 ビット設定	○	○	○
POS2	ポイント2 ビット設定	○	○	○
POS3	ポイント3 ビット設定	○	○	○
POS4	ポイント4 ビット設定	○	○	○
START	スタート信号	○	○	○
STOP	停止信号	○	○	○
ORG	原点復帰信号	○	○	○
X+	+ 指定量移動	○	○	○
X-	- 指定量移動	○	○	○
XDEC	-一定速移動	×	○	○
XINC	+一定速移動	×	○	○
GMIN	最小サンプル押付位置設定	×	○	○
GMAX	最大サンプル押付位置設定	×	○	○
DR.START	直値スタート信号	×	○	○
I.PNT	ポイント初期化	×	○	○
I.PRM	パラメータ初期化	×	○	○
I.ERR	エラー履歴初期化	×	○	○
R.PNT.ALL	ポイント読み込み(全て)	×	×	○
R.PNT.MD	ポイント読み込み(モード)	×	○	×
R.PNT.POS	ポイント読み込み(位置)	×	○	×
R.PNT.SPD	ポイント読み込み(速度)	×	○	×
R.PNT.LV	ポイント読み込み(押付レベル)	×	○	×
R.PRM	パラメータ読み込み	×	○	○
R.VER	バージョン読み込み	×	○	○
W.NP.POS	現在位置書き込み(ポイントデータ)	○	○	○
W.NP.GMIN	現在位置書き込み(最小サンプル押付位置)	×	○	○
W.NP.GMAX	現在位置書き込み(最大サンプル押付位置)	×	○	○
W.NP.SFT	現在位置書き込み(原点シフト位置)	×	○	○
W.PNT.ALL	ポイント書き込み(全て)	×	○	○
W.PNT.MD	ポイント書き込み(モード)	×	○	○
W.PNT.POS	ポイント書き込み(位置)	×	○	○
W.PNT.SPD	ポイント書き込み(速度)	×	○	○
W.PNT.LV	ポイント書き込み(押付レベル)	×	○	○
W.PRM	パラメータ書き込み	×	○	○
W.CCS	CC-Link局数設定	○	×	×
C.ERR	現在エラー出力クリア	○	○	○
C.DATA	データ出力クリア	×	○	○
D.PNT	ポイント削除	×	○	○

出力信号説明

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
READY	準備完了出力	○	○	○
BUSY	命令実行中出力	○	○	○
INPOS	位置決め完了出力	○	○	○
HOLD	押付完了出力	○	○	○
O.ACT	動作中出力	○	○	○
O.WRITE	書き込み中出力	○	○	○
O.POS0	POS0確認信号出力	×	○	○
O.POS1	POS1確認信号出力	×	○	○
O.POS2	POS2確認信号出力	×	○	○
O.POS3	POS3確認信号出力	×	○	○
O.POS4	POS4確認信号出力	×	○	○
O.START	START確認信号出力	×	○	○
O.STOP	STOP確認信号出力	×	○	○
O.ORG	ORG確認信号出力	×	○	○

出力データ説明

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
RD.NPL	現在位置下位(x0.01mm)	○	○	○
RD.NPU	現在位置上位(x0.01mm)	○	○	○
RD.CR	モータ電流(mA)	○	○	○
RD.ERR	現在エラー	○	○	○
RD.MD	モードデータ	×	△	○
RD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	×	△	○
RD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	×	△	○
RD.SPD	速度データ(mm/s)	×	△	○
RD.LV	押付レベルデータ	×	△	○
RD.PRM.DL	パラメータデータ下位/リビジョン	×	△	○
RD.PRM.DU	パラメータデータ上位/バージョン	×	△	○
RD.DL	各種データ下位	×	○	△
RD.DU	各種データ上位	×	○	△
RD.ERR.H01	過去エラー履歴 1/0	×	○	○
RD.ERR.H23	過去エラー履歴 3/2	×	○	○
RD.ERR.H45	過去エラー履歴 5/4	×	×	○
RD.ERR.H67	過去エラー履歴 7/6	×	×	○
RD.ERR.H89	過去エラー履歴 9/8	×	×	○

※2局設定時の△項目は、各種データにて取得可能です。

※4局設定時は、各々受信データメモリが設けられているため、各種データ項目がありません。

入力データ説明

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
WD.MD	モードデータ	×	○	○
WD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	×	○	○
WD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	×	○	○
WD.SPD	速度データ(mm/s)	×	○	○
WD.LV	押付レベルデータ	×	○	○
WD.PRM.NO	パラメータ番号	×	○	○
WD.PRM.DL	パラメータ/アクチュエータデータ下位	×	○	○
WD.PRM.DU	パラメータ/アクチュエータデータ上位	×	○	○
WD.CCS.NO	CC-Link局数番号	○	×	×

※詳細は 27 ~ 40 ページをご確認ください。

### 4-3-4-3-2 1局占有モード(リモートデバイス:占有局数1局)

ポイントタイプやリモートタイプを使用した場合と同様に、先にポイントデータを指定して動作させるモードです。現在位置をポイントデータに設定することも可能です。

現在位置や現在のエラー情報など、基本的なデータのみ取得可能となっています。

#### ○ PLC アドレス構成

<コントローラ $\Rightarrow$ PLC>

PLC側リモート入力(コントローラ $\Rightarrow$ PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RX (n+0)0	READY	準備完了出力	0:アラーム状態、1:正常状態
RX (n+0)1	BUSY	命令実行中出力	1:命令実行中状態
RX (n+0)2	INPOS	位置決め完了出力	1:位置決め完了状態
RX (n+0)3	HOLD	押付完了出力	1:押付中
RX (n+0)4	O.ACT	動作中出力	0:停止中、1:動作中
RX (n+0)5	O.WRITE	書き込み中出力	1:データ書き込み中
RX (n+0)6	—	未使用	
RX (n+0)7	—	未使用	
RX (n+0)8	—	未使用	
RX (n+0)9	—	未使用	
RX (n+0)A	—	未使用	
RX (n+0)B	—	未使用	
RX (n+0)C	—	未使用	
RX (n+0)D	—	未使用	
RX (n+0)E	—	未使用	
RX (n+0)F	—	未使用	

PLC側リモートレジスタ入力(コントローラ $\Rightarrow$ PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RWr (n+0)	RD.NPL	現在位置下位(x0.01mm)	-999999 ~ 999999 RWr (n+0)は下位16bit、RWr (n+1)は上位16bitを示します
RWr (n+1)	RD.NPU	現在位置上位(x0.01mm)	
RWr (n+2)	RD.CR	モータ電流(mA)	0~9999
RWr (n+3)	RD.ERR	現在エラー	0~99

<PLC $\Rightarrow$ コントローラ>

PLC側リモート出力(PLC $\Rightarrow$ コントローラ)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RY (n+0)0	POS0	ポイント0ビット設定	バイナリデータ ポイント番号0~31 注) 11ページ参照
RY (n+0)1	POS1	ポイント1ビット設定	
RY (n+0)2	POS2	ポイント2ビット設定	
RY (n+0)3	POS3	ポイント3ビット設定	
RY (n+0)4	POS4	ポイント4ビット設定	
RY (n+0)5	START	スタート信号	1:開始
RY (n+0)6	STOP	停止信号	0:解除、1:停止
RY (n+0)7	ORG	原点復帰信号	1:開始
RY (n+0)8	X+	+指定量移動	1:開始
RY (n+0)9	X-	-指定量移動	1:開始
RY (n+0)A	W.NP.POS	現在位置書き込み(ポイントデータ)	1:書込み
RY (n+0)B	C.ERR	現在エラー出力クリア	1:クリア
RY (n+0)C	W.CCS	CC-Link局数設定	1:書込み
RY (n+0)D	—	未使用	
RY (n+0)E	—	未使用	
RY (n+0)F	—	未使用	

PLC側リモートレジスタ出力(PLC $\Rightarrow$ コントローラ)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RWw (n+0)	W.CCS	CC-Link局数番号	1:1局占有、2:2局占有、4:4局占有
RWw (n+1)	—	未使用	—
RWw (n+2)	—	未使用	—
RWw (n+3)	—	未使用	—

### 4-3-4-3-3 2局占有モード(リモートデバイス:占有局数2局)

ポイントを使用せず、直接位置指定動作することが可能なモードです。先にポイントデータを指定して動作させることも可能です。現在位置や現在エラー取得以外にも、各ポイントデータやパラメータデータなどのデータも取得可能です。ただし、ポイントデータは一度に各項目1つずつのデータしか取得できないため、一度に取得したい場合は4局占有モードを選択してください。

#### ○ PLC アドレス構成

<コントローラ $\Rightarrow$ PLC>

PLC側リモート入力(コントローラ $\Rightarrow$ PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RX(n+0)0	READY	準備完了出力	0:アラーム状態、1:正常状態
RX(n+0)1	BUSY	命令実行中出力	1:命令実行中状態
RX(n+0)2	INPOS	位置決め完了出力	1:位置決め完了状態
RX(n+0)3	HOLD	押付完了出力	1:押付中
RX(n+0)4	O.ACT	動作中出力	0:停止中、1:動作中
RX(n+0)5	O.WRITE	書き込み中出力	1:データ書き込み中
RX(n+0)6 ～ RX(n+0)F	—	未使用	
RX(n+1)0	O.POS0	POS0確認信号出力	POS0入力状態がそのまま出力
RX(n+1)1	O.POS1	POS1確認信号出力	POS1入力状態がそのまま出力
RX(n+1)2	O.POS2	POS2確認信号出力	POS2入力状態がそのまま出力
RX(n+1)3	O.POS3	POS3確認信号出力	POS3入力状態がそのまま出力
RX(n+1)4	O.POS4	POS4確認信号出力	POS4入力状態がそのまま出力
RX(n+1)5	O.START	START確認信号出力	START入力状態がそのまま出力
RX(n+1)6	O.STOP	STOP確認信号出力	STOP入力状態がそのまま出力
RX(n+1)7	O.ORG	ORG確認信号出力	ORG入力状態がそのまま出力
RX(n+1)8 ～ RX(n+1)F	—	未使用	

PLC側リモートレジスタ入力(コントローラ $\Rightarrow$ PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RWr(n+0)	RD.NPL	現在位置下位(x0.01mm)	-999999 ~ 999999 RWr(n+0)は下位16bit、RWr(n+1)は上位16bitを示します。
RWr(n+1)	RD.NPU	現在位置上位(x0.01mm)	
RWr(n+2)	RD.CR	モータ電流(mA)	0~9999
RWr(n+3)	RD.ERR	現在エラー	0~99
RWr(n+4)	RD.DL	各種データ下位	読み出したデータがセットされます。 RWr(n+4)は下位16bit、RWr(n+5)は上位16bitを示します。 ・バージョン情報の場合はRWr(n+5)はバージョン情報、RWr(n+4)はリビジョン情報を示します。 ・速度データは(x0.01mm/s)単位で示します。 ・位置データは(x0.01mm)単位で示します。
RWr(n+5)	RD.DU	各種データ上位	
RWr(n+6)	RD.ERR.H01	過去エラー履歴 1/0	過去のアラームデータ履歴がセットされます。 新しい順から、RWr(n+6)の下位8bit、RWr(n+6)の上位8bit…となります。 レジスタ RWr(n+6) 下位8bit 新 RWr(n+6) 上位8bit RWr(n+7) 下位8bit RWr(n+7) 上位8bit 旧
RWr(n+7)	RD.ERR.H23	過去エラー履歴 3/2	

< PLC ⇔コントローラ>  
PLC 側リモート出力 (PLC ⇔コントローラ)

デバイス No.	記号	項目	値(10進数)
RY (n+0)0	POS0	ポイント0ビット設定	バイナリデータ
RY (n+0)1	POS1	ポイント1ビット設定	ポイント番号0~31
RY (n+0)2	POS2	ポイント2ビット設定	
RY (n+0)3	POS3	ポイント3ビット設定	
RY (n+0)4	POS4	ポイント4ビット設定	
RY (n+0)5	START	スタート信号	注) 11ページ参照 1 : 開始
RY (n+0)6	STOP	停止信号	0 : 解除、1 : 停止
RY (n+0)7	ORG	原点復帰信号	1 : 開始
RY (n+0)8	X+	+指定量移動	1 : 開始
RY (n+0)9	X-	-指定量移動	1 : 開始
RY (n+0)A	XDEC	-定速移動	1 : 開始
RY (n+0)B	XINC	+定速移動	1 : 開始
RY (n+0)C	GMIN	最小サンプル押付位置設定	1 : 開始
RY (n+0)D	GMAX	最大サンプル押付位置設定	1 : 開始
RY (n+0)E	DR.START	直値スタート信号	1 : 開始
RY (n+0)F	-	未使用	
RY (n+1)0	I.PNT	ポイント初期化	1 : 初期化開始
RY (n+1)1	I.PRM	パラメータ初期化	1 : 初期化開始
RY (n+1)2	I.ERR	エラー履歴初期化	1 : 初期化開始
RY (n+1)3	R.PNT.MD	ポイント読み込み(モード)	1 : 読込み
RY (n+1)4	R.PNT.POS	ポイント読み込み(位置)	1 : 読込み
RY (n+1)5	R.PNT.SPD	ポイント読み込み(速度)	1 : 読込み
RY (n+1)6	R.PNT.LV	ポイント読み込み(押付レベル)	1 : 読込み
RY (n+1)7	R.PRM	パラメータ読み込み	1 : 読込み
RY (n+1)8	R.VER	バージョン読み込み	1 : 読込み
RY (n+1)9	-	未使用	
RY (n+1)F	-	未使用	
RY (n+2)0	W.NP.POS	現在位置書き込み(ポイントデータ)	1 : 書込み
RY (n+2)1	W.NP.GMIN	現在位置書き込み(最小サンプル押付位置)	1 : 書込み
RY (n+2)2	W.NP.GMAX	現在位置書き込み(最大サンプル押付位置)	1 : 書込み
RY (n+2)3	W.NP.SFT	現在位置書き込み(原点シフト位置)	1 : 書込み
RY (n+2)4	W.PNT.ALL	ポイント書き込み(全て)	1 : 書込み
RY (n+2)5	W.PNT.MD	ポイント書き込み(モード)	1 : 書込み
RY (n+2)6	W.PNT.POS	ポイント書き込み(位置)	1 : 書込み
RY (n+2)7	W.PNT.SPD	ポイント書き込み(速度)	1 : 書込み
RY (n+2)8	W.PNT.LV	ポイント書き込み(押付レベル)	1 : 書込み
RY (n+2)9	W.PRM	パラメータ書き込み	1 : 書込み
RY (n+2)A	C.ERR	現在エラー出力クリア	1 : クリア
RY (n+2)B	C.DATA	データ出力クリア	1 : クリア
RY (n+2)C	D.PNT	ポイント削除	1 : 削除
RY (n+2)D	-	未使用	
RY (n+2)F	-	未使用	

## PLC 側リモートレジスタ出力 (PLC ⇔コントローラ)

デバイス No.	記号	項目	値(10進数)
RWw (n+0)	WD.MD	モードデータ	65(A)、67(C)、73(I)、79(O)、85(U)、0(なし・削除)
RWw (n+1)	WD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	-999999 ~ 999999 RWw (n+1)は下位16bit、RWw (n+2)は上位16bitを示します。 注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+2)	WD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	
RWw (n+3)	WD.SPD	速度データ(mm/s)	0~30000 注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+4)	WD.LV	押付レベルデータ	0~5
RWw (n+5)	WD.PRM.NO	パラメータ番号	0~300
RWw (n+6)	WD.PRM.DL	パラメータ/アクチュエータデータ下位	-999999 ~ 999999 RWw (n+6)は下位16bit、RWw (n+7)は上位16bitを示します。 注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+7)	WD.PRM.DU	パラメータ/アクチュエータデータ上位	

#### 4-3-4-3-4 4局占有モード(リモートデバイス：占有局数4局)

ポイントを使用せず、直接位置指定動作することが可能なモードです。先にポイントデータを指定して動作させることも可能です。ポイントデータ設定や各データの初期化を行うことが可能です。現在位置や現在エラー取得以外にも、各ポイントデータやパラメータデータなどのデータも取得可能です。可能な送受信内容自体は2局占有モードと同じですが、2局占有モードよりエラー履歴数が多いなど、受信データが管理しやすいモードとなっています。

##### ○ PLC アドレス構成

<コントローラ⇒PLC>

PLC側リモート入力(コントローラ⇒PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RX (n+0)0	READY	準備完了出力	0:アラーム状態、1:正常状態
RX (n+0)1	BUSY	命令実行中出力	1:命令実行中状態
RX (n+0)2	INPOS	位置決め完了出力	1:位置決め完了状態
RX (n+0)3	HOLD	押付完了出力	1:押付中
RX (n+0)4	O.ACT	動作中出力	0:停止中、1:動作中
RX (n+0)5	O.WRITE	書き込み中出力	1:データ書き込み中
RX (n+0)6 ～ RX (n+0)F	—	未使用	
RX (n+1)0	O.POS0	POS0確認信号出力	POS0入力状態がそのまま出力
RX (n+1)1	O.POS1	POS1確認信号出力	POS1入力状態がそのまま出力
RX (n+1)2	O.POS2	POS2確認信号出力	POS2入力状態がそのまま出力
RX (n+1)3	O.POS3	POS3確認信号出力	POS3入力状態がそのまま出力
RX (n+1)4	O.POS4	POS4確認信号出力	POS4入力状態がそのまま出力
RX (n+1)5	O.START	START確認信号出力	START入力状態がそのまま出力
RX (n+1)6	O.STOP	STOP確認信号出力	STOP入力状態がそのまま出力
RX (n+1)7	O.ORG	ORG確認信号出力	ORG入力状態がそのまま出力
RX (n+1)8 ～ RX (n+6)F	—	未使用	

PLC側リモートレジスタ入力(コントローラ⇒PLC)

デバイスNo.	記号	項目	値(10進数)
RWr (n+0)	RD.NPL	現在位置下位(x0.01mm)	-999999～999999 RWr (n+0)は下位16bit、RWr (n+1)は上位16bitを示します。
RWr (n+1)	RD.NPU	現在位置上位(x0.01mm)	
RWr (n+2)	RD.CR	モータ電流(mA)	0～9999
RWr (n+3)	RD.ERR	現在エラー	0～99
RWr (n+4)	RD.MD	モードデータ	65(A)、67(C)、73(I)、79(O)、85(U)、0(なし・削除)
RWr (n+5)	RD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	-999999～999999 RWr (n+5)は下位16bit、RWr (n+6)は上位16bitを示します。
RWr (n+6)	RD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	
RWr (n+7)	RD.SPD	速度データ(mm/s)	0～30000
RWr (n+8)	RD.LV	押付レベルデータ	0～5
RWr (n+9)	RD.PRM.DL	パラメータデータ下位/リビジョン	読み出したデータがセットされます。 RWr (n+9)は下位16bit、RWr (n+A)は上位16bitを示します。
RWr (n+A)	RD.PRM.DU	パラメータデータ上位/バージョン	バージョン情報の場合はRWr (n+A)はバージョン情報、RWr (n+9)はリビジョン情報を示します。
RWr (n+B)	RD.ERR.H01	過去エラー履歴 1/0	過去のアラームデータ履歴がセットされます。 新しい順から、RWr (n+B)の下位8bit、RWr (n+B)の上位8bit…となります。
RWr (n+C)	RD.ERR.H23	過去エラー履歴 3/2	レジスタ RWr (n+B) 下位8bit 新 RWr (n+B) 上位8bit RWr (n+C) 下位8bit RWr (n+C) 上位8bit RWr (n+D) 下位8bit RWr (n+D) 上位8bit RWr (n+E) 下位8bit RWr (n+E) 上位8bit RWr (n+F) 下位8bit RWr (n+F) 上位8bit 旧
RWr (n+D)	RD.ERR.H45	過去エラー履歴 5/4	
RWr (n+E)	RD.ERR.H67	過去エラー履歴 7/6	
RWr (n+F)	RD.ERR.H89	過去エラー履歴 9/8	

<PLC ⇔コントローラ>  
PLC側リモート出力 (PLC ⇔コントローラ)

デバイス No.	記号	項目	値(10進数)
RY (n+0)0	POS0	ポイント0ビット設定	バイナリデータ ポイント番号0~31 注) 13ページ参照
RY (n+0)1	POS1	ポイント1ビット設定	
RY (n+0)2	POS2	ポイント2ビット設定	
RY (n+0)3	POS3	ポイント3ビット設定	
RY (n+0)4	POS4	ポイント4ビット設定	
RY (n+0)5	START	スタート信号	1: 開始
RY (n+0)6	STOP	停止信号	0: 解除、1: 停止
RY (n+0)7	ORG	原点復帰信号	1: 開始
RY (n+0)8	X+	+指定量移動	1: 開始
RY (n+0)9	X-	-指定量移動	1: 開始
RY (n+0)A	XDEC	-一定速移動	1: 開始
RY (n+0)B	XINC	+一定速移動	1: 開始
RY (n+0)C	GMIN	最小サンプル押付位置設定	1: 開始
RY (n+0)D	GMAX	最大サンプル押付位置設定	1: 開始
RY (n+0)E	DR.START	直値スタート信号	1: 開始
RY (n+0)F	—	未使用	
RY (n+1)0	I.PNT	ポイント初期化	1: 初期化開始
RY (n+1)1	I.PRM	パラメータ初期化	1: 初期化開始
RY (n+1)2	I.ERR	エラー履歴初期化	1: 初期化開始
RY (n+1)3	R.PNT.ALL	ポイント読み込み(全て)	1: 読込み
RY (n+1)4	R.PRM	パラメータ読み込み	1: 読込み
RY (n+1)5	R.VER	バージョン読み込み	1: 読込み
RY (n+1)6 ～ RY (n+1)F	—	未使用	
RY (n+2)0	W.NP.POS	現在位置書き込み(ポイントデータ)	1: 書込み
RY (n+2)1	W.NP.GMIN	現在位置書き込み(最小サンプル押付位置)	1: 書込み
RY (n+2)2	W.NP.GMAX	現在位置書き込み(最大サンプル押付位置)	1: 書込み
RY (n+2)3	W.NP.SFT	現在位置書き込み(原点シフト位置)	1: 書込み
RY (n+2)4	W.PNT.ALL	ポイント書き込み(全て)	1: 書込み
RY (n+2)5	W.PNT.MD	ポイント書き込み(モード)	1: 書込み
RY (n+2)6	W.PNT.POS	ポイント書き込み(位置)	1: 書込み
RY (n+2)7	W.PNT.SPD	ポイント書き込み(速度)	1: 書込み
RY (n+2)8	W.PNT.LV	ポイント書き込み(押付レベル)	1: 書込み
RY (n+2)9	W.PRM	パラメータ書き込み	1: 書込み
RY (n+2)A	C.ERR	現在エラー出力クリア	1: クリア
RY (n+2)B	C.DATA	データ出力クリア	1: クリア
RY (n+2)C	D.PNT	ポイント削除	1: 削除
RY (n+2)D ～ RY (n+6)F	—	未使用	

## PLC側リモートレジスタ出力 (PLC ⇔コントローラ)

デバイス No.	記号	項目	値(10進数)
RWw (n+0)	WD.MD	モードデータ	65(A)、67(C)、73(I)、79(O)、85(U)、0(なし・削除)
RWw (n+1)	WD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	-999999 ~ 999999 RWw (n+1)は下位16bit、RWw (n+2)は上位16bitを示します。
RWw (n+2)	WD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+3)	WD.SPD	速度データ(mm/s)	0~30000 注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+4)	WD.LV	押付レベルデータ	0~5
RWw (n+5)	WD.PRM.NO	パラメータ番号	0~300
RWw (n+6)	WD.PRM.DL	パラメータ/アクチュエータデータ下位	-999999 ~ 999999 RWw (n+6)は下位16bit、RWw (n+7)は上位16bitを示します。
RWw (n+7)	WD.PRM.DU	パラメータ/アクチュエータデータ上位	注)入力範囲は機種によって異なります。
RWw (n+8) ～ RWw (n+F)	—	未使用	

## 4-3-4-3-5 入力データ一覧

○：機能あり、×：機能なし

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
WD.MD	モードデータ	×	○	○
WD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	×	○	○
WD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	×	○	○
WD.SPD	速度データ(mm/s)	×	○	○
WD.LV	押付レベルデータ	×	○	○
WD.PRM.NO	パラメータ番号	×	○	○
WD.PRM.DL	パラメータ/アクチュエータデータ下位	×	○	○
WD.PRM.DU	パラメータ/アクチュエータデータ上位	×	○	○
WD.CCS.NO	CC-Link局数番号	○	×	×

## 4-3-4-3-6 入力データ詳細

## (1) WD.MD

機能 モードを指定する際に設定します。

データ形式

データ名	WD.MD
データ位置	16bit

例：モードAの場合

ASCII制御文字

モード名	A	I	C	O	U
10進数データ	65	73	67	79	85
16進数データ	41	49	43	4F	55

ASCII制御文字で入力します。

## (2) WD.POSU、WD.POSL

機能 位置を指定する際に設定します。 単位：(× 0.01mm)

データ形式

データ名	WD.POSU	WD.POSL
データ位置	上位16bit	下位16bit
トータル32bit		

例：位置-5.00mmの場合

データ名	WD.POSU	WD.POSL
データ位置	65535(16進:FFFF)	65035(16進:FE0C)

-500(16進:FFFFFFE0C)

例：位置1000.15mmの場合

データ名	WD.POSU	WD.POSL
データ位置	1(16進:1)	34479(16進:86AF)
100015(16進:186AF)		

## (3) WD.SPD

機能 速度を指定する際に設定します。 単位：(mm/s)

データ形式

データ名	WD.SPD
データ位置	16bit

例：50mm/sの場合

データ名	WD.SPD
データ位置	50(16進:32)

## (4) WD.LV

機能 押付レベルを指定する際に設定します。

データ形式

データ名	WD.LV
データ位置	16bit

例：レベル5の場合

データ名	WD.LV
データ位置	5(16進:5)

## (5) WD.PRM.NO

機能 パラメータ番号を指定する際に設定します。

データ形式

データ名	WD.PRM.NO
データ位置	16bit

例：PRM10の場合

データ名	WD.PRM.NO
データ位置	10(16進:A)

## (6) WD.PRM.DU、WD.PRM.DL

機能 パラメータデータを指定する際に設定します。また、アクチュエータ番号を指定する際も設定します。  
データ形式

データ名	WD.PRM.DU	WD.PRM.DL
データ位置	上位16bit	下位16bit
トータル32bit		

例：データ-1600の場合

データ名	WD.PRM.DU	WD.PRM.DL
データ位置	65535(16進:FFFF)	63935(16進:F9C0)
-1600(16進:FFFFF9C0)		

例：データ160000の場合

データ名	WD.PRM.DU	WD.PRM.DL
データ位置	2(16進:2)	28928(16進:7100)
160000(16進:27100)		

例：EW2G12H-80アクチュエータ番号28の場合

データ名	WD.PRM.DU	WD.PRM.DL
データ位置	0	28(16進:1C)
28(16進:1C)		

## (7) WD.CCS.NO

機能 1局占有モード時、占有局数を指定する際に設定します。  
データ形式

データ名	WD.CCS.NO
データ位置	16bit

## 4-3-4-3-7 入力信号一覧

○：機能あり、×：機能なし

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
POS0	ポイント0ビット設定	○	○	○
POS1	ポイント1ビット設定	○	○	○
POS2	ポイント2ビット設定	○	○	○
POS3	ポイント3ビット設定	○	○	○
POS4	ポイント4ビット設定	○	○	○
START	スタート信号	○	○	○
STOP	停止信号	○	○	○
ORG	原点復帰信号	○	○	○
X+	+指定量移動	○	○	○
X-	-指定量移動	○	○	○
XDEC	一定速移動	×	○	○
XINC	+定速移動	×	○	○
GMIN	最小サンプル押付位置設定	×	○	○
GMAX	最大サンプル押付位置設定	×	○	○
DR.START	直値スタート信号	×	○	○
I.PNT	ポイント初期化	×	○	○
I.PRM	パラメータ初期化	×	○	○
I.ERR	エラー履歴初期化	×	○	○
R.PNT.ALL	ポイント読み込み(全て)	×	×	○
R.PNT.MD	ポイント読み込み(モード)	×	○	×
R.PNT.POS	ポイント読み込み(位置)	×	○	×
R.PNT.SPD	ポイント読み込み(速度)	×	○	×
R.PNT.LV	ポイント読み込み(押付レベル)	×	○	×
R.PRM	パラメータ読み込み	×	○	○
R.VER	バージョン読み込み	×	○	○
W.NP.POS	現在位置書き込み(ポイントデータ)	○	○	○
W.NP.GMIN	現在位置書き込み(最小サンプル押付位置)	×	○	○
W.NP.GMAX	現在位置書き込み(最大サンプル押付位置)	×	○	○
W.NP.SFT	現在位置書き込み(原点シフト位置)	×	○	○
W.PNT.ALL	ポイント書き込み(全て)	×	○	○
W.PNT.MD	ポイント書き込み(モード)	×	○	○
W.PNT.POS	ポイント書き込み(位置)	×	○	○
W.PNT.SPD	ポイント書き込み(速度)	×	○	○
W.PNT.LV	ポイント書き込み(押付レベル)	×	○	○
W.PRM	パラメータ書き込み	×	○	○
C.ERR	現在エラー出力クリア	○	○	○
C.DATA	データ出力クリア	×	○	○
D.PNT	ポイント削除	×	○	○

### 4-3-4-3-8 入力信号詳細

#### (1) POS0 ~ POS4

機能 ポイント No. を設定します。ビットによるポイント No. は、13 ページを参照してください。  
 信号 ON : ビット ON OFF : ビット OFF

#### (2) START

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータで動作します。  
 信号 ON : スタート開始  
 備考 動作しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。

#### (3) STOP

機能 動作を停止します。  
 信号 ON : 動作停止  
 備考 STOP 入力されている間は、動作指令入力が入っても動作しません。

#### (4) ORG

機能 原点復帰動作します。  
 信号 ON : 原点復帰開始

#### (5) X+ / X-

機能 指定量だけ下記の移動速度で移動します。  
 移動量 = PRM25/100 [mm]  
 移動速度 = PRM24 [mm/s]  
 移動方向 X+ : +側 X- : -側  
 信号 ON : 指定量動作開始

#### (6) XINC / XDEC

機能 次の式で示される速度で押付移動します。  
 ストップコマンドの入力、押付対象物の検知、ソフトリミットに到達のいずれかで停止します。  
 移動速度 = PRM24 [mm/s]  
 押付レベル = PRM26  
 移動方向 XINC : +側 XDEC : -側  
 信号 ON : 押付動作開始

#### (7) GMIN / GMAX

機能 サイズ検出機能を利用するときの最小サンプル(最大サンプル)の押付位置を設定します。  
 押付方向 WD.MD データ O : +側 C : -側  
 移動速度 WD.SPD データ  
 押付レベル WD.LV データ  
 設定サンプル GMIN : 最小サンプル GMAX : 最大サンプル  
 信号 ON : サイズ検出動作開始  
 備考 GMIN の場合は PRM32(最小サンプル押付位置)、GMAX の場合、PRM31(最大サンプル押付位置)に押付位置が格納されます。

#### (8) DR.START

機能 直接、動作を指定して動作させます。入力範囲は、4-5 ポイントデータの仕様を参照してください。  
 モード WD.MD データ  
 移動位置 WD.POSU データ、WD.POSL データ  
 移動速度 WD.SPD データ  
 押付レベル WD.LV データ  
 信号 ON : 直値動作開始

## (9) I.PNT

機能 ポイントデータを全て削除します。  
 信号 ON : ポイントデータ削除実行

## (10) I.PRM

機能 パラメータデータを初期値に戻します。  
 アクチュエータ番号 WD.PRM.DU データ、WD.PRM.DL データ  
 信号 ON : 初期化実行  
 備考 アクチュエータ本体シリアル No. の頭 2 衔がアクチュエータ番号となります。  
 アクチュエータ本体のアクチュエータ番号を確認して、パラメータの初期化を行なってください。

形式	EW2G10□ S-10	EW2G10□ S-30	EW2G10□ S-50	EW2G10□ H-10	EW2G10□ H-30	EW2G10□ H-50
アクチュエータ番号	10	11	12	15	16	17
形式	EW2G12□ S-20	EW2G12□ S-40	EW2G12□ S-60	EW2G12□ S-80	EW2G12□ H-20	EW2G12□ H-40
アクチュエータ番号	20	21	22	23	25	26
形式	EW2G16□ S-20	EW2G16□ S-40	EW2G16□ S-60	EW2G16□ S-100	EW2G16□ H-20	EW2G16□ H-40
アクチュエータ番号	30	31	32	33	35	36
						37
						38

## (11) I.ERR

機能 エラー履歴データを全て削除します。  
 信号 ON : 初期化実行

## (12) R.PNT.ALL

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータを一括で読み出します。  
 モード RD.MD データ  
 移動位置 RD.POSU データ、RD.POSL データ  
 移動速度 RD.SPD データ  
 押付レベル RD.LV データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (13) R.PNT.MD

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータのモードを読み出します。  
 モード RD.DU データ、RD.DL データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (14) R.PNT.POS

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの移動位置を読み出します。  
 移動位置 RD.DU データ、RD.DL データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (15) R.PNT.SPD

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの移動速度を読み出します。  
 移動速度 RD.DU データ、RD.DL データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (16) R.PNT.LV

機能 POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの押付レベルを読み出します。  
 移動速度 RD.DU データ、RD.DL データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (17) R.PRM

機能 パラメータを読み出します。  
 指定パラメータ番号 WD.PRM.NO データ  
 読み込みデータ (2 局占有時) RD.DU データ、RD.DL データ  
 読み込みデータ (4 局占有時) RD.PRM.DU データ、RD.PRM.DL データ  
 信号 ON : 読出し実行

## (18) R.VER

**機能** コントローラのソフトウェアバージョン番号を読み出します。  
**読み込みデータ(2局占有時)** RD.DU データ、RD.DL データ  
**読み込みデータ(4局占有時)** RD.PRM.DU データ、RD.PRM.DL データ

**信号** ON: 読出し実行

**備考** DU にバージョンデータ、DL にリビジョンデータが格納されます。

## (19) W.NP.POS

**機能** POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータに現在位置を書き込みます。  
**信号** ON: 書き込み実行  
**備考** ポイントデータが O,C モードでも書き込み可能ですが、O,C モード時は動作に反映されません。  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (20) W.NP.GMIN / W.NP.GMAX

**機能** サイズ検出機能を利用するときの最小サンプル(最大サンプル)の押付位置に現在位置を設定します。  
**設定サンプル** W.NP.GMIN: 最小サンプル W.NP.GMAX: 最大サンプル

**信号** ON: 書き込み実行

**備考** W.NP.GMIN の場合は PRM32( 最小サンプル押付位置 )、W.NP.GMAX の場合、PRM31( 最大サンプル押付位置 )に現在位置が格納されます。

**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (21) W.NP.SFT

**機能** 原点シフト距離(仮想原点)に現在位置を設定します。  
**信号** ON: 書き込み実行  
**備考** W.NP.SFT の場合は PRM35( 原点シフト距離 )に現在位置が格納されます。  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (22) W.PNT.ALL

**機能** POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータを一括で書き込みます。  
**モード** WD.MD データ  
**移動位置** WD.POSU データ、WD.POSL データ  
**移動速度** WD.SPD データ  
**押付レベル** WD.LV データ

**信号** ON: 書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (23) W.PNT.MD

**機能** POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータのモードを書き込みます。  
**モード** WD.MD データ  
**信号** ON: 書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (24) W.PNT.POS

**機能** POS0 ~ POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの移動位置を書き込みます。  
**移動位置** WD.POSU データ、WD.POSL データ

**信号** ON: 書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (25) W.PNT.SPD

**機能** POS0～POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの移動速度を書き込みます。  
**移動速度** WD.SPD データ  
**信号** ON：書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (26) W.PNT.LV

**機能** POS0～POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータの押付レベルを書き込みます。  
**押付レベル** WD.LV データ  
**信号** ON：書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## (27) W.PRM

**機能** パラメータを書き込みます。  
**指定パラメータ番号** WD.PRM.NO データ  
**書き込みデータ** WD.PRM.DU データ、WD.PRM.DL データ  
**信号** ON：書き込み実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。  
**注)** PRM0 はアクチュエータ番号になるので、パラメータ書込みでの変更はできません。  
パラメータの初期化にて変更してください。

## (28) W.CCS

**機能** 占有局数を設定します。  
**指定局数番号** WD.CCS.NO データ  
**信号** ON：書き込み実行

## (29) C.ERR

**機能** 現在エラー出力データをクリアします。  
**現在エラー出力** RD.ERR データ  
**信号** ON：データクリア実行  
**備考** オーバータイムズなどのアラームをクリアする機能ではなく、出力されている値のみをクリアします。

## (30) C.DATA

**機能** 現在エラー以外の出力データをクリアします。  
(2 局占有時のクリアデータ)  
RD.DU データ、RD.DL データ  
(4 局占有時のクリアデータ)  
RD.MD データ、RD.POSU データ、RD.POSL データ、RD.SPD データ、  
RD.LV データ、RD.PRM.DU データ、RD.PRM.DL データ  
**信号** ON：データクリア実行

## (31) D.PNT

**機能** POS0～POS4 で設定されたポイント No. のポイントデータを削除します。  
**信号** ON：削除実行  
**備考** O.WRITE 信号が出力しない場合は、エラー No. およびポイントデータを確認してください。  
接続台数や通信速度などの関係上、出力が無くても正常に書き込まれている場合があります。

## 4-3-4-3-9 出力データ一覧

○：機能あり、△：他データにより機能網羅、×：機能なし

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
RD.NPL	現在位置下位(x0.01mm)	○	○	○
RD.NPU	現在位置上位(x0.01mm)	○	○	○
RD.CR	モータ電流(mA)	○	○	○
RD.ERR	現在エラー	○	○	○
RD.MD	モードデータ	×	△	○
RD.POSL	位置下位データ(x0.01mm)	×	△	○
RD.POSU	位置上位データ(x0.01mm)	×	△	○
RD.SPD	速度データ(mm/s)	×	△	○
RD.LV	押付レベルデータ	×	△	○
RD.PRM.DL	パラメータデータ下位/リビジョン	×	△	○
RD.PRM.DU	パラメータデータ上位/バージョン	×	△	○
RD.DL	各種データ下位	×	○	△
RD.DU	各種データ上位	×	○	△
RD.ERR.H01	過去エラー履歴 1/0	×	○	○
RD.ERR.H23	過去エラー履歴 3/2	×	○	○
RD.ERR.H45	過去エラー履歴 5/4	×	×	○
RD.ERR.H67	過去エラー履歴 7/6	×	×	○
RD.ERR.H89	過去エラー履歴 9/8	×	×	○

※ 2局設定時の△項目は、各種データにて取得可能です。

※ 4局設定時は、各々受信データメモリが設けられているため、各種データ項目がありません。

#### 4-3-4-3-10 出力データ詳細

##### (1) RD.NPU、RD.NPL

機能 現在位置を取得した際に格納されます。単位：(× 0.01mm)  
データ形式

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	上位16bit	下位16bit
トータル32bit		

例：位置-5.00mmの場合

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	65535(16進:FFFF)	65035(16進:FE0C)
-500(16進:FFFFFE0C)		

例：位置1000.15mmの場合

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	1(16進:1)	34479(16進:86AF)
100015(16進:186AF)		

##### (2) RD.CR

機能 モータに流れる平均電流値を取得した際に格納されます。単位：(mA)  
データ形式

データ名	RD.CR
データ位置	16bit

例：1000mAの場合

データ名	RD.CR
データ位置	1000(16進:3E8)

##### (3) RD.ERR

機能 現在のエラーを取得した際に格納されます。  
発生から、原点復帰またはC.ERR 信号入力にてクリア可能です。  
データ形式

データ名	RD.ERR
データ位置	16bit

例：01.オーバータイムズ発生の場合

データ名	RD.ERR
データ位置	1(16進:1)

例：エラーが無い場合

データ名	RD.ERR
データ位置	0

## (4) RD.MD

機能 ポイントデータのモードデータを取得した際に格納されます。  
データ形式

データ名	RD.MD
データ位置	16bit

例：モードAの場合

データ名	RD.MD
データ位置	65(16進:41)
文字	A

ASCII制御文字

モード名	A	I	C	O	U
10進数データ	65	73	67	79	85
16進数データ	41	49	43	4F	55

## (5) RD.POSU、RD.POSL

機能 ポイントデータの位置データを取得した際に格納されます。単位：(× 0.01mm)  
データ形式

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	上位16bit	下位16bit
トータル32bit		

例：位置-5.00mmの場合

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	6535(16進:FFFF)	65035(16進:FE0C)
-500(16進:FFFFE0C)		

例：位置1000.15mmの場合

データ名	RD.NPU	RD.NPL
データ位置	1(16進:1)	34479(16進:86AF)
100015(16進:186AF)		

## (6) RD.SPD

機能 ポイントデータの速度データを取得した際に格納されます。単位：(mm/s)  
データ形式

例：モードAの場合

データ名	RD.MD
データ位置	65(16進:41)
文字	A

データ名	RD.SPD
データ位置	16bit

## (7) RD.LV

機能 ポイントデータの押付レベルを取得した際に格納されます。  
データ形式

データ名	RD.LV
データ位置	16bit

例：レベル5の場合

データ名	RD.LV
データ位置	5(16進:5)

## (8) RD.PRM.DU、RD.PRM.DL

機能 パラメータデータおよびアクチュエータ番号を取得した際に格納されます。

また、バージョン情報を取得した際は、上位 16bit にバージョンデータ、下位 16bit にリビジョンデータが格納されます。

データ形式

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	上位16bit	下位16bit
トータル32bit		

例：データ1600の場合

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	65535 (16進:FFFF)	63935 (16進:F9C0)
-1600(16進:FFFFF9C0)		

例：データ160000の場合

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	2(16進:2)	28928(16進:7100)
160000 (16進: 27100)		

例：EW2G12H-80アクチュエータ番号28の場合

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	0	28(16進:1C)
28(16進:1C)		

例：バージョン1.00の場合

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	100(16進:64)	0
6553600(16進: 640000)		

例：バージョン1.80aの場合

データ名	RD.PRM.DU	RD.PRM.DL
データ位置	180(16進:B4)	1(16進:1)
11796481(16進:B40001)		

## (9) RD.DU、RD.DL

**機能** ポイントデータの各データおよびパラメータデータおよびアクチュエータ番号を取得した際に格納されます。  
また、バージョン情報を取得した際は、上位16bitにバージョンデータ、下位16bitにリビジョンデータが格納されます。

**データ形式**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	上位16bit	下位16bit
	トータル32bit	

**例：データー1600の場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	65535(16進:FFFF)	63935(16進:F9C0)
	-1600(16進:FFFFF9C0)	

**例：データ160000の場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	2(16進:2)	28928(16進:7100)
	160000(16進:27100)	

**例：モードAの場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	0	65(16進:41)
	文字：A	

**例：EW2G16S-20アクチュエーター番号30の場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	0	30(16進:1E)
	30(16進:1E)	

**例：バージョン1.00の場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	100(16進:64)	0
	6553600(16進:640000)	

**例：バージョン1.80aの場合**

データ名	RD.DU	RD.DL
データ位置	180(16進:B4)	1(16進:1) <sup>注</sup>
	11796481(16進:B40001)	

注：バージョン情報のみ、a → 1、b → 2、c → 3・・・と変換され格納されます。

## (10) RD.ERR.H01 ~ RD.ERR.H89

機能 過去のエラー履歴が格納されます。また、バージョン情報を取得した際は、上位16bitにバージョンデータ下位16bitにリビジョンデータが格納されます。

データ形式

データ名	RD.ERR.H01	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	履歴1	履歴0(最新)
	トータル16bit	

データ名	RD.ERR.H23	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	履歴3	履歴2
	トータル16bit	

• • •

と、RD.ERR.H45、…と過去の履歴となります。

例：新しい順に、01、21、23、06、31、32、  
31、32、23、01と発生した場合

データ名	RD.ERR.H01	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	21(16進:15)	1(16進:1)
	5377(16進:1501)	

データ名	RD.ERR.H23	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	6(16進:6)	23(16進:17)
	1559(16進:617)	

データ名	RD.ERR.H45	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	32(16進:20)	31(16進:1F)
	8223(16進:201F)	

データ名	RD.ERR.H67	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	32(16進:20)	31(16進:1F)
	8223(16進:201F)	

データ名	RD.ERR.H89	
データ位置	上位8bit	下位8bit
	1(16進:1)	23(16進:17)
	279(16進:117)	

備考：2局占有設定では、RD.ERR.H45以降のデータは取得できません。

### 4-3-4-3-11 出力信号一覧

○：機能あり、×：機能なし

記号	説明	1局占有	2局占有	4局占有
READY	準備完了出力	○	○	○
BUSY	命令実行中出力	○	○	○
INPOS	位置決め完了出力	○	○	○
HOLD	押付完了出力	○	○	○
O.ACT	動作中出力	○	○	○
O.WRITE	書き込み中出力	○	○	○
O.POS0	POS0確認信号出力	×	○	○
O.POS1	POS1確認信号出力	×	○	○
O.POS2	POS2確認信号出力	×	○	○
O.POS3	POS3確認信号出力	×	○	○
O.POS4	POS4確認信号出力	×	○	○
O.START	START確認信号出力	×	○	○
O.STOP	STOP確認信号出力	×	○	○
O.ORG	ORG確認信号出力	×	○	○

### 4-3-4-3-12 出力信号詳細

#### (1) READY

機能 準備完了出力です。コントローラのシステムが正常に作動しているとき、この出力が ON します。  
アラームが発生している場合は、出力が OFF し、モータはフリー状態となります。

信号 ON：正常状態 OFF：アラーム発生

#### (2) BUSY

機能 命令実行中出力です。専用命令入力の実行中、またはパソコンからの命令実行中、この信号が ON します。BUSY 信号が ON している場合、原点復帰を除く動作を受け付けません。

信号 ON：命令実行中 OFF：命令受付可能状態

【注意】専用命令入力は BUSY が ON になったら必ず OFF してください。入力が ON のままでと、命令実行が終了しても BUSY が OFF できません。

#### (3) INPOS

機能 位置決め動作終了出力です。

専用命令入力を受け付けると一度この信号が OFF し、位置決め動作の実行処理が正常に終了したとき、または、サイズ検出機能設定時に ON します。実行中にエラーが発生した場合や、STOP が入った場合は OFF のまま変化しません。

信号 ON：原点復帰動作完了後、位置決め動作正常終了状態、サイズ検出機能設定時且つサイズ範囲内 OFF：上記以外

#### (4) HOLD

機能 押付動作完了出力です。専用命令入力を受け付けると一度この信号が OFF し、押付動作の実行処理が正常に終了したとき ON します。

実行中にエラーが発生した場合や、STOP 入力がある場合は OFF のまま変化しません。

信号 ON：押付動作正常終了（押付対象検知） OFF：押付対象未検知状態

(5) O.ACT

機能 アクチュエータ動作中出力です。BUSY 信号と異なり、専用命令入力信号は無関係です。

HOLD 信号が ON している間、この信号は OFF となります。

信号 ON：アクチュエータ動作中 OFF：アクチュエータ停止中

(6) O.WRITE

機能 記憶媒体書き込み中出力です。ポイントデータやパラメータデータの書き込み、初期化の際に出力します。この信号が出力している間は、コマンドや CC-Link からの書き込み命令を受け付けません。また、エラー発生による履歴書き込み時はこの信号は出力しません。

書き込み命令によっては、瞬時に書き込みが終わる場合もあります。

接続台数や通信速度などの関係上、この出力を検出できない場合がありますので、書き込みを行う際には、正常に書き込みを行えたか、エラー No. およびポイントデータを確認してください。

信号 ON：記憶媒体書き込み中 OFF：書き込みデータ待ち状態


(7) O.POS0 ~ O.POS4、O.START、O.STOP、O.ORG

機能 専用入力確認用出力です。POS0 ~ POS4、START、STOP、ORG 信号が入力された際に、そのまま出力として返します。正常に入力できているか確認する際に使用してください。

信号 ON：専用入力信号入力あり OFF：専用入力信号入力なし

### 4-3-5 タイミングチャート

#### (1) 電源投入時




専用命令の入力は、電源投入後に READY 出力が ON したのを確認してから行なってください。  
電源投入後、規定時間が経過しても READY 出力が OFF 状態の場合は、アラームが発生している事を意味します。

#### 4-3-5-1 EW2C-H-NP、EW2C-H-PN、EW2C-H-CC タイミングチャート

##### (1) 専用命令の実行時


- 専用命令を受け付けると BUSY 出力が ON します。受け付けた命令が正常に終了したかどうかは、BUSY 出力が OFF したかどうかで判断します。
- 専用命令は必ずパルス入力としてください。入力が ON のままであると、命令実行が終了しても BUSY 出力が OFF しません。

##### 1. 原点復帰時




- ① ORG 入力を ON した後、BUSY 出力が ON します。
- ② BUSY 出力が ON したのを確認後、ORG 入力を OFF (接点を開く) します。
- ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ④ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力が ON であり正常終了を意味します。

##### 1-1. 原点復帰時 (原点シフト有)




## 2. 位置決めモード A, I の場合



- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
- ② 10ms 以上時間を遅延させてから START 入力を入力します。
- ③ 専用命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
- ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。  
以後ポイントデータを変更しても構いません。
- ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。

## 3. 押付モード U, C, O の場合



- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② 10ms 以上時間を遅延させてから START 入力を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
  - ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。  
以後ポイントデータを変更しても構いません。
  - ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、HOLD 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ※ 押付対象物が無い場合はリミット位置で停止します。その際は INPOS 出力および HOLD 出力は OFF となります。
- ※ サイズ検出機能が有効で、かつ設定範囲内でワークを押付した場合、HOLD 出力が ON した後、5ms 以内で INPOS 出力が ON します。


### 4-3-5-2 EW2C-H-CCD タイミングチャート

※台数や通信速度によって通信遅れ時間が異なります。記載されている待ち時間等は通信遅れ時間により記載以上の時間となります。通信遅れを考慮して制御してください。

#### (1) 動作命令の実行時


- 動作命令を受け付けると BUSY 出力が ON します。受け付けた命令が正常に終了したかどうかは、BUSY 出力が OFF したかどうかで判断します。
- 動作命令は必ずパルス入力としてください。入力が ON のままで、命令実行が終了しても BUSY 出力が OFF しません。

#### 1. 原点復帰時




- ① ORG 入力の立ち上がりで BUSY 出力が ON します。
- ② BUSY 出力が ON したのを確認後 ORG 入力を OFF (接点を開く) します。
- ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ④ BUSY 出力が OFF した時、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。

#### 2. 原点復帰時 原点シフトあり




- ① ORG 入力の立ち上がりで BUSY 出力が ON します。
- ② BUSY 出力が ON したのを確認後 ORG 入力を OFF (接点を開く) します。
- ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ④ BUSY 出力が OFF した時、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。

## 3. ポイント動作 位置決めモード AI モードの場合




- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
- ② 10ms 以上時間を遅延させてから START 入力を入力します。
- ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
- ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
- ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。

## 4. ポイント動作 押付モード UC,O モードの場合




- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② 10ms 以上時間を遅延させてから START 入力を入力します。
  - ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
  - ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
  - ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、HOLD 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ※ 押付対象物が無い場合は、リミット位置で停止します。その際は INPOS 出力および HOLD 出力は OFF となります。
- ※ サイズ検出機能が有効で、かつ設定範囲内でワークを押付した場合、HOLD 出力が ON した後、5ms 以内で INPOS 出力が ON します。(押付モードのみ)

## 5. 動作完了後も動作入力を継続している場合(例: ポイント動作 位置決めモード)




例としてポイント動作(START入力)で記載していますが、その他の動作入力信号でも同様にBUSY信号はONし続けます。ただし、ORG入力のみBUSY出力信号と連動せず、ORG入力がONしていてもBUSY出力信号は原点復帰完了と共にOFFします。

## 6. インチング動作




- ① 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY出力がONします。
- ② BUSY出力がONしたのを確認後、動作命令入力をOFF(接点を開く)します。
- ③ BUSY出力がOFFするまで待ちます。
- ④ BUSY出力がOFFしたとき、INPOS出力はONであり正常終了を意味します。

## 7. 定速移動動作




- ① 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
  - ② BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。
  - ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
  - ④ BUSY 出力が OFF したとき、HOLD 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ※ 押付対象物が無い場合は、リミット位置で停止します。その際は INPOS 出力および HOLD 出力は OFF となります。

## 8. 直値動作 位置決めモード AI モードの場合



- ① 直値データを WR.MD 等に入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
- ※ 設定データは指定動作により必要なデータが異なります。動作前に各データを指定してから動作を開始させてください。
- ② 30ms 以上時間を遅延させてから DR.START 入力を入力します。
- ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
- ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後直値データを変更しても構いません。
- ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。

## 9. 直値動作 押付モード U,C,O モードの場合 サンプル押付位置設定動作




- ① 直値データを WR.MD 等に入力します。この入力は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
- ※ 設定データは指定動作により必要なデータが異なります。動作前に各データを指定してから動作を開始させてください。
- ② 30ms 以上時間を遅延させてから DR.START 入力を入力します。
- ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
- ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後直値データを変更しても構いません。
- ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、HOLD 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ※ 押付対象物が無い場合は、リミット位置で停止します。その際は INPOS 出力および HOLD 出力は OFF となります。
- ※ サイズ検出機能が有効で、かつ設定範囲内でワークを押付した場合、HOLD 出力が ON した後、5ms 以内で INPOS 出力が ON します。(押付モードのみ)

各データは指定動作により必要なデータが異なります。動作前に各データを指定してから動作を開始させてください。

動作	記号	モード	位置	速度	押付レベル	備考
		WD.MD	WD.POSL WD.POSU	WD.SPD	WR.LV	
直値動作	DR.START	○	△	○	△	モードによる
最小サンプル押付位置設定動作	GMIN	○	×	○	○	
最大サンプル押付位置設定動作	GMAX	○	×	○	○	

## (2) データ関連命令の実行時

## 10. 初期化 ポイントデータ



① 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。


② O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。

③ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。

④ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。

※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。

## 11. 初期化 パラメータデータ



① アクチュエータ番号を WD.PRM.DL、WD.PRM.DU に入力します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)

② 30ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。

③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。

④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。

⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。


⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。

※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。

※ データ範囲外の場合はエラー 53 が現在アラームに出力されます。


※ 初期化するアクチュエータ番号は、WD.PRM.DL 及び WD.PRM.DU にて設定します。

## 12. 初期化 エラー履歴




- ① 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ② O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
  - ③ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ④ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。

## 13. ポイントデータ書き込み 現在位置



- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を選択します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② 10ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。  
以後ポイントデータを変更しても構いません。
  - ⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。  
そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。  
書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※ データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。  
※ 書き込まれるポイント番号は、POS0 ~ POS4 で指定します。


## 14. ポイントデータ書き込み 直値設定



- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を選択、各データを WR.MD 等に入力します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② WR.MD 等の入力から 30ms 以上、ポイント番号の選択から 10ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
  - ⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。
- ※書き込まれるポイント番号は、POS0 ~ POS4 で指定します。
- ※各データは書き込み範囲により必要なデータが異なります。書き込み実行前に各データを指定してから開始させてください。
- ※値をクリアする場合は、0 を書き込むことでクリアすることができます。D.PNT 入力で一括で削除することも出来ます。


ポイントデータ書き込み範囲	記号	モード	位置	速度	押付レベル	備考
		WR.MD	WD.POSL WD.POSU	WR.SPD	WR.LV	
全て	W.PNT.ALL	○	△	○	△	モードによる
モード	W.PNT.MD	○	×	×	×	
位置	W.PNT.POS	×	○	×	×	
速度	W.PNT.SPD	×	×	○	×	
押付レベル	W.PNT.LV	×	×	×	○	

## 15. ポイントデータ削除




- ① POS0 ~ POS4 でポイント番号を選択します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② ポイント番号の選択から 10ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
  - ⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※ データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。
- ※ 削除されるポイント番号は、POS0 ~ POS4 で指定します。
- ※ W.PNT.\*\* 入力で、1 つ 1 つの値をクリアすることもできます。

## 16. パラメータデータ書き込み 現在位置




- ① 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ② O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
  - ③ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ④ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※ データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。

## 17. パラメータデータ書き込み パラメータデータ




- ① パラメータ番号を WD.PRM.NO で入力、各データを WD.PRM.DL、WD.PRM.DU に入力します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② WD.PRM.DL、WD.PRM.DU の入力から 30ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
  - ⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※ データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。

## 18. 占有局数書き込み 占有局数番号



- ① 局数番号を WD.CCS.NO で入力します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
  - ② WD.CCS.NO の入力から 30ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がりで、O.WRITE 出力が ON します。
  - ④ O.WRITE 出力が ON したのを確認後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
  - ⑤ O.WRITE 出力が OFF するまで待ちます。
  - ⑥ O.WRITE 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
- ※ O.WRITE 出力は、データ量によっては一瞬で書き込みが終わってしまいます。そのため通信速度や接続台数によっては、O.WRITE 出力を感知できない場合があります。書き込みや初期化実行後、100ms の時間が経過しても O.WRITE 信号が出力されない、且つ現在アラームが 0 の場合は、書き込みが完了していると判断するようにラダー回路を作成してください。
- ※ データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。
- ※ 変更した占有局数は電源再投入以降、反映されます。

## 19. ポイントデータ読み込み ポイントデータ



- ① POS0 ~ POS4 をポイント番号で選択します。この入力は O.WRITE 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
- ② ポイント番号の選択から 10ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
- ③ 専用命令入力の立ち上がり後、30ms 以内に指定のデータが指定のデータアドレスに格納されます。
- ④ 受信データ格納したことを確認後、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。

※読み出されるポイント番号は、POS0 ~ POS4 で指定します。


※読み込み範囲によって格納データが異なります。また、占有局数によって格納場所も変わりますのでご注意ください。

※データ読み込みを行う前に、C.DATA 入力でデータをクリアするようにしてください。

※ポイントデータクリア状態の場合は、0 が受信されます。

ポイントデータ読み込み範囲	記号	占有選択	格納先				備考
			モード	位置	速度	押付レベル	
			RD.DL RD.DU	RD.DL RD.DU	RD.DL RD.DU	RD.DL RD.DU	
全て	RPNT.ALL	2局占有時	○	○	○	○	4局占有時のみ
モード	RPNT.MD		○	×	×	×	
位置	RPNT.POS		×	○	×	×	
速度	RPNT.SPD		×	×	○	×	
押付レベル	RPNT.LV		×	×	×	○	


## 20. パラメータデータ読み込み パラメータデータ



- ① パラメータ番号を WD.PRM.NO で入力、各データを WD.PRM.DL、WD.PRM.DU に入力します。このデータは、受信データ格納確認、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後までデータを保持してください。
  - ② WD.PRM.DL、WD.PRM.DU の入力から 30ms 以上時間を遅延させてから専用命令を入力します。
  - ③ 専用命令入力の立ち上がり後、30ms 以内に指定のデータが指定のデータアドレスに格納されます。
  - ④ 受信データ格納したことを確認後、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
- ※データ範囲外の場合はエラー 23 が現在アラームに出力されます。
- ※占有局数によって格納場所も変わりますのでご注意ください。
- ※データ読み込みを行う前に、C.DATA 入力でデータをクリアするようにしてください。

記号	占有選択	格納先
R.PRM	2局占有時	RD.DL RD.DU
	4局占有時	RD.PRM.DL RD.PRM.DU


## 21. バージョン読み込み バージョンデータ



- ① 専用命令入力の立ち上がり後、30ms 以内に指定のデータが指定のデータアドレスに格納されます。
  - ② 受信データ格納したことを確認後、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。
- ※占有局数によって格納場所も変わりますのでご注意ください。
- ※データ読み込みを行う前に、C.DATA 入力でデータをクリアするようにしてください。

記号	占有選択	格納先
R.PRM	2局占有時	RD.DL RD.DU
	4局占有時	RD.PRM.DL RD.PRM.DU

## 22. データ出力クリア




- ① 専用命令入力の立ち上がり後、30ms 以内に指定のデータが指定のデータアドレスに格納されます。
- ② データ 0 を確認後、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。

※占有局数によってクリアデータも変わりますのでご注意ください。

記号	占有選択	クリアデータ
C.DATA	2局占有時	RD.DL RD.DU
	4局占有時	RD.MD RD.POSL RD.POSU RD.SPD RD.LV RD.PRM.DL RD.PRM.DU

## 23. 現在アラーム出力クリア



- ① 専用命令入力の立ち上がり後、30ms 以内に RD.ERR 出力が 0 になります。
- ② RD.ERR 出力が 0 を確認後、または 専用命令入力の立ち上がりから 30ms 後、専用命令入力を OFF (接点を開く) します。

## 4-4 アクチュエータ番号の設定

アクチュエータ形式に合わせて、下表のアクチュエータ番号に設定してください。

形式	EW2G10□ S-10	EW2G10□ S-30	EW2G10□ S-50	EW2G10□ H-10	EW2G10□ H-30	EW2G10□ H-50
アクチュエータ番号	10	11	12	15	16	17
形式	EW2G12□ S-20	EW2G12□ S-40	EW2G12□ S-60	EW2G12□ S-80	EW2G12□ H-20	EW2G12□ H-40
アクチュエータ番号	20	21	22	23	25	26
形式	EW2G16□ S-20	EW2G16□ S-40	EW2G16□ S-60	EW2G16□ S-100	EW2G16□ H-20	EW2G16□ H-40
アクチュエータ番号	30	31	32	33	35	36
						38


アクチュエータ番号の設定方法 (次のいずれかの方法で設定してください。)

1. 通信コマンドを使用する。(68 ページをご覧ください。)
2. サポートソフトの初期化コマンドでパラメータの初期化を行なう。  
(詳細は、サポートソフトの取扱説明書をご覧ください。)
3. I.PRM を使用する。(EW2C-H-CCD のみ) (50 ページをご覧ください。)

注) アクチュエータとコントローラをセットで購入された場合は、コントローラのアクチュエータ番号を所定の  
アクチュエータ番号に設定して出荷いたします。

## 4-5 ポイントデータの仕様

P0= モード , 位置 (mm), 速度 (mm/s), 力



### 4-5-1 ポイントの設定方法

ポイントの編集は、パソコン、ティーチングボックスまたはW.PNT.\*\* (EW2C-H-CCDのみ)で行ないます。  
 通信パラメータ、ケーブル仕様については、61ページの「4-7 通信」をご覧ください。  
 通信によるポイントの編集は、汎用の通信ソフトまたは専用サポートソフトを用いて行ないます。  
 サポートソフトの取扱いについては、別途サポートソフトの取扱説明書をご覧ください。  
 ティーチングボックスの取扱いについては、別途ティーチングボックスの取扱説明書をご覧ください。  
 W.PNT.\*\* による設定は 51 ページをご覧ください。

**【例】通信コマンドでポイントデータを編集、確認する場合**

- 通信コマンド @ WPNT を用いて編集する

#### WPNT




機能	ポイントデータを書き込みます。
書式	@ アドレス ,WPNT, ポイント番号, モード, 位置, 速度, 力 c/r
送信例	@0, WPNT, 0, A, 3.5,50 c/r
応答	OK c/r
解説	データ形式は 58 ページをご覧ください。

- 編集後、通信コマンド @?PNT を用いてポイントデータを確認する

#### ? PNT

機能	指定ポイントデータを読み出します。
書式	@ アドレス ,?PNT, ポイント番号 c/r
送信例	@0, ?PNT, 0 c/r
応答	OK,A, 3.5,50 c/r .....絶対位置で 3.5mm、速度 50mm/s
解説	応答するデータの内容は 58 ページをご覧ください。

### ●電動薄形スライダ動作モード

モード	位置決め		押付 <sup>注1</sup>		加減速移動での押付
設定値	A	I <sup>注1</sup>	C	O	U
説明	原点位置を0とする 座標上でポイント指定 された位置へ移動	現在位置から ポイント指定された 位置へ移動	+側 (出側)	-側 (入側)	指定されたポイントへ動作し、 PRM8 で指定したポイント手前の距離から PRM7 の速度で押付動作
動作 パターン					
備考	—	—	—	—	高頻度のソフト押付に適します。

注1：手動で位置を変えた所からモードIで動作させた場合、手動で位置を変える前の位置基準で動作します。

注2：ワークの押付は押付モード (C, O) または、加減速移動での押付モード (U) で行ってください。

位置決めモード (A, I) でワークの押付を行うと、アラームが発生し、正常に押付できません。

## 4-6 サイズ検出機能の利用方法

### 4-6-1 サイズ検出範囲設定に実ワークを使用する場合

手順	通信コマンド	備考
① 原点復帰を行ないます。	@0,ORG	
② 最小サンプルをセットし、その寸法を設定します。	@0,GMIN, C(O), 速度, 押付力	HOLD ON で押付位置を PRM32 に記憶
③ 原点復帰を行ないます。	@0,ORG	
④ 最大サンプルをセットし、その寸法を設定します。	@0,GMAX, C(O), 速度, 押付力	HOLD ON で押付位置を PRM31 に記憶
⑤ サイズ検出機能を有効にします。	@0,WPRM,33,1	PRM33 = 0 でサイズ検出機能が無効になります。

- 以上の設定で、次回の押付 (O, C, U モード) からサイズ検出機能が有効になります。  
(A, I モードは対象外です。)
- 設定時の押付方向は、通信コマンドで指示します。(C:+方向 (出側)、O:-方向 (入側))
- ワークを押付し、HOLD が ON した時、  
最小サンプル寸法 < 押付寸法 < 最大サンプル寸法  
の範囲にあるとき、INPOS が ON し、それ以外の時は INPOS は OFF のままです。

注 1) 最小サンプル寸法 = 最大サンプル寸法、最小サンプル寸法 > 最大サンプル寸法の時は、サイズ検出機能は無効となります。


注 2) PRM31, 32 の値は、同一符号 (+, -) になるように設定してください。(どちらかが、0 または符号が異なる場合は、無効となります。)

### 4-6-2 サイズ検出機能設定を直接入力で行なう場合

手順	通信コマンド例	備考
① 最小サンプルを押付した時の押付位置を入力します。	@0,WPRM,32,500	最小サンプルの押付位置が 5mm を意味します。
② 最大サンプルを押付した時の押付位置を入力します。	@0,WPRM,31,450	最大サンプルの押付位置が 4.5mm を意味します。
③ サイズ検出機能を有効にします。	@0,WPRM,33,1	PRM33 = 0 でサイズ検出機能が無効になります。

注) PRM31、32に書き込む値はワーク寸法ではなく、ワークを押付した時の押付位置です。原点復帰後のテーブル位置とワーク寸法より計算して入力するか、ワークを押付したときの移動距離を確かめ (@?POSにて) その値を参考に入力してください。

〈移動距離計算方法〉



注) サポートソフト、ティーチングボックスの使用方法は、各取扱説明書をご覧ください。

## 4-7 通信

外部機器(USB-RS485変換器/ティーチングボックス)との通信(初期化/ポイント・パラメータ/動作)は“S1”コネクタに接続してください。

また、デイジーチェーン接続する場合は“S2”に接続してください。

注1) コントローラの各種設定は、USB-RS485変換器/ティーチングボックスを用いて行なってください。

### 4-7-1 通信パラメータ仕様

#### 通信仕様

項目	仕様
ボーレート	115.2kbps
ストップビット	1
スタートビット	1
パリティービット	奇数
データビット長	8
通信方式	半二重・調歩同期式

### 4-7-2 通信ケーブル

コネクタ S1: SM05B-GHS-TB (JST)

S2: DF3-4P-2DS (HRS)

#### ●USB-RS485変換器を用いて、パソコンに接続した場合



端子配列及び配線(USB-RS485変換器-パソコン)

#### ●ティーチングボックスに接続した場合



端子配列及び配線(ティーチングボックス)

### 4-7-3 アドレス

コントローラ正面のアドレススイッチ (AD スイッチ) で RS485 のアドレスを設定できます。また、AD スイッチを使用せず RS485 のアドレス設定も可能です。69 ページ「4-8 パラメータ」を参照ください。

注) デイジーチェーン接続内で同じアドレスの機器を接続しないでください。

### 4-7-4 通信コマンド

外部機器と容易に通信を行なえるように、コマンドを標準装備しています。

@ <アドレス> , <コマンド> [, <オペランド1>] [, <オペランド2>] [, <オペランド3>] [, <オペランド4>] [, <オペランド\*>] c/r

## 4-7-5 通信コマンド一覧

分類	コマンド	オペランド1	オペランド2	オペランド3	オペランド4	オペランド5	命令内容
アクチュエータ動作	ORG						原点復帰
	MOVD	座標値 (mm)	速度 (mm/s)				座標指定移動実行
	MOVH	座標値 (mm)	速度 (mm/s)	力			座標指定押付動作実行
	MOVP	ポイント番号					ポイント指定移動
	GMIN	押付方向	速度 (mm/s)	力			サイズ検出機能用最小サンプル押付位置設定
	GMAX	押付方向	速度 (mm/s)	力			サイズ検出機能用最大サンプル押付位置設定
	X +						+ 指定量移動
	X -						- 指定量移動
	XINC						+ 定速移動
	XDEC						- 定速移動
	STOP						動作の中止
データハンドリング	?POS						現在位置読み出し
	?PRM	パラメータ番号					指定パラメータの読み出し
	?PNT	ポイント番号					指定ポイントデータ読み出し
	?ORG						原点復帰状態の確認
	?VER						バージョンの読み出し
	?DIO						I/O の状態読み出し
	?MOVE						運転中かどうか読み出し
	?ERR						エラー履歴読み出し
	?EALL						全エラー履歴読み出し
	WPNT	ポイント番号	モード	位置(速度)	速度(力)	力	ポイントデータ書き込み
ユーティリティ	WPRM	パラメータ番号	データ				パラメータ書き込み
	DPNT	ポイント番号					ポイントデータ削除
	IPNT						全ポイントデータ初期化
IPRM	IPRM	アクチュエータ番号					全パラメータ初期化
	IERR						エラー履歴の初期化

分類	応答	内容
コントローラからの応答	OK	正常終了
	NG	エラー発生 カンマ後、エラー番号
	STOP	停止命令 カンマ後、ストップ番号

※エラー番号、ストップ番号の内容は 72 ページ, 73 ページ, 75 ページを参照してください。

## 4-7-6 通信コマンド詳細

### (1) ORG

機能	原点復帰します。
書式	@ アドレス ,ORG c/r
送信例	@0,ORG c/r
応答	OK c/r

### (2) MOVD

機能	指定された位置 (原点基準の絶対位置) へ指定された速度で位置決めを行ないます。
書式	@ アドレス ,MOVD, 位置, 速度 c/r
送信例 1	@0,MOVD ,3.5, 50 c/r
応答	OK c/r
解説	原点から 3.5 mm の位置に 50mm/s の速度で移動します。
送信例 2	@0,MOVD ,1000, 20 c/r
応答	NG ,23 c/r
解説	ソフトリミットの範囲外のデータは入力できません。

### (3) MOVH

機能	指定された位置 (原点基準の絶対位置) の方向へ、指定された速度と押付力で押付動作を行ないます。(モード U 動作。58 ページ参照)
書式	@ アドレス ,MOVH, 位置, 速度, 力 c/r
送信例	@0,MOVH, 3.5, 50, 5 c/r
応答	OK c/r
解説	原点から 3.5 mm の位置に 50mm/s の速度で位置決めモードにて移動し、そこから押付力 5 の力で押付動作を行ないます。

### (4) MOVP

機能	指定された PNT No のデータにより動作を行ないます。
書式	@ アドレス ,MOVP, ポイント番号 c/r
送信例 1	@0,MOVP, 2 c/r
応答	OK c/r
解説	PNT No 2 で指定された動作を行ないます。
送信例 2	@0,MOVP, 12 c/r
応答	NG ,52 c/r
解説	PNT No 12 にポイントデータがないため、エラーとなります。

### (5) GMIN (GMAX)

機能	サイズ検出機能を利用するときの最小サンプル (最大サンプル) の押付位置を設定します。
書式	@ アドレス ,GMIN , 押付方向, 速度, 押付力 c/r
送信例	@0,GMIN, C, 10, 5 c/r
応答	OK c/r
解説	正常に押付し、設定完了を意味します。

## (6) X+ (X-)

機能	指定量だけ+側（一側）へ下記の移動速度で移動します。 移動量 = PRM25/100 [mm] 移動速度 = PRM24 [mm/s]
書式	@ アドレス ,X+ c/r
送信例	@0,X+ c/r
応答	OK c/r

## (7) XINC (XDEC)

機能	+側（一側）へ次の式で示される速度で連続して移動します。 ストップコマンドが入力されるか、ソフトリミットに達すると停止します。 移動速度 = PRM24 [mm/s]
書式	@ アドレス ,XINC c/r
送信例	@0,XINC c/r
応答	OK c/r

## (8) STOP

機能	動作を停止します。
書式	@ アドレス ,STOP c/r
送信例	@0, STOP c/r
応答	STOP, 61 c/r

## (9) ?POS

機能	現在位置を読み出します。
書式	@ アドレス ,?POS c/r
送信例	@0, ?POS c/r
応答 1	OK, 6.65 c/r ..... 現在位置は原点から 6.65mm
応答 2	NG, 01, 3.05 ..... アラーム発生中は、NG 内容と共に現在位置が 返信されます。 (オーバータイムズアラームが発生中で、 現在位置は原点位置から 3.05mm)

## (10) ?PRM

機能	指定したパラメータを読み出します。
書式	@ アドレス ,?PRM, パラメータ番号 c/r
送信例	@0, ?PRM, 25 c/r
応答	OK, 100 c/r

## (11) ?PNT

機能	指定ポイントデータを読み出します。
書式	@ アドレス ,?PNT, ポイント番号 c/r
送信例	@0, ?PNT, 10 c/r
応答	OK,A, 5.00, 35 c/r .....絶対位置で 5mm、速度 35mm/s
解説	応答するデータの内容は 58 ページをご覧ください。

## (12) ?ORG

機能	原点復帰が完了しているかどうかを確認する事ができます。
書式	@ アドレス ,?ORG c/r
送信例	@0, ?ORG c/r
応答 1	OK, 0 c/r .....原点復帰未了の状態
応答 2	OK, 1 c/r .....原点復帰は完了している

## (13) ?VER

機能	コントローラのソフトウェアバージョン番号の確認
書式	@ アドレス ,?VER c/r
送信例	@0, ?VER c/r
応答	OK, 2.00 c/r

## (14) ?DIO

機能

専用入出力の状態を読み出します。

書式


@アドレス , ?DIO c/r

送信例

@0, ?DIO c/r

応答

OK , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 c/r



## (15) ?MOVE

機能

アクチュエータの動作状態を読み出します。

書式


@アドレス , ?MOVE c/r

送信例

@0, ?MOVE c/r

応答

OK , 0, 0, 1, 1 c/r



解説

@アドレス , ORG などで動作させた後、  
動作完了を確認するときに使用します。

## (16) ?ERR

機能

最新のアラーム、エラー履歴を読み出します。

書式

@アドレス , ?ERR c/r

送信例

@0, ?ERR c/r

応答

OK, 23 c/r

注) アラーム番号 04 : デンゲンデンアツティカは保存されません。

## (17) ?EALL

機能	過去のアラーム、エラー履歴を読み出します。(最大 16 履歴まで。新しい履歴は後ろから追加されていきます。)
書式	@ アドレス ,?EALL c/r
送信例	@0, ?EALL c/r
応答	OK, 32, 01, 03 c/r (この場合、03 が最新のエラーとなります)
注) アラーム番号 04 : デンゲンデンアツティカは保存されません。	

## (18) WPNT

機能	ポイントデータを書き込みます。
書式	@ アドレス ,WPNT, ポイント番号, モード, 位置, 速度, 力 c/r
送信例	@0, WPNT, 0, A, 3.5,50 c/r
応答	OK c/r
解説 データ形式は 58 ページをご覧ください。	

## (19) WPRM

機能	パラメータを書き込みます。
書式	@ アドレス ,WPRM, パラメータ番号, 値 c/r
送信例	@0, WPRM, 2, -400 c/r
応答	OK c/r (変更の必要なデータのみ送信します。)
注) PRMO はアクチュエータ番号になるので、パラメータ書き込みでの変更はできません。パラメータの初期化にて変更してください。	

## (20) DPNT

機能	ポイントデータを削除します。
書式	@ アドレス ,DPNT, ポイント番号 c/r
送信例	@0, DPNT, 0 c/r
応答	OK c/r

## (21) IPNT

機能	ポイントデータを全て削除します。
書式	@ アドレス ,IPNT c/r
送信例	@0, IPNT c/r
応答	OK c/r

## (22) IPRM

機能	パラメータを初期値に戻します。
書式	@ アドレス , IPRM, アクチュエータ番号 c/r
送信例	@0, IPRM, 10 c/r
応答	OK c/r

※ アクチュエータ本体シリアル No. の頭 2 衔がアクチュエータ番号となります。

アクチュエータ本体のアクチュエータ番号を確認して、パラメータの初期化を行なってください。

形式	EW2G10□ S-10	EW2G10□ S-30	EW2G10□ S-50	EW2G10□ H-10	EW2G10□ H-30	EW2G10□ H-50		
アクチュエータ番号	10	11	12	15	16	17		
形式	EW2G12□ S-20	EW2G12□ S-40	EW2G12□ S-60	EW2G12□ S-80	EW2G12□ H-20	EW2G12□ H-40	EW2G12□ H-60	EW2G12□ H-80
アクチュエータ番号	20	21	22	23	25	26	27	28
形式	EW2G16□ S-20	EW2G16□ S-40	EW2G16□ S-60	EW2G16□ S-100	EW2G16□ H-20	EW2G16□ H-40	EW2G16□ H-60	EW2G16□ H-100
アクチュエータ番号	30	31	32	33	35	36	37	38

## (23) IERR

機能	アラーム、エラー履歴を全て消去します。
書式	@ アドレス , IERR c/r
送信例	@ 0, IERR c/r
応答	OK c/r

## 4-8 パラメータ

本コントローラは、ポテンショメータやディップスイッチなどのハードウェア調整機構が一切ありません。その代わりとして、パソコン、ティーチングボックスまたはW.PRM.\*\* (EW2C-H-CCDのみ)からの操作により容易に設定可能なパラメータを用いています。この章ではパラメータの変更および設定方法と、各パラメータの詳細な内容について説明します。

### 安全について

モータの過負荷（オーバータイムズ）等の異常検出はソフトウェアで行なっていますので、コントローラのパラメータは接続されているアクチュエータ番号に正しく設定されている必要があります。

アクチュエータの注文形式のオプションとしてコントローラをセットでご購入の場合は、セットのアクチュエータ形式に合わせてパラメータを初期化済みですが、それ以外の場合は、アクチュエータの形式に合わせ、アクチュエータ番号の設定を行なってから、使用を開始してください。何らかの異常がありましたら当社までご連絡ください。

### 【注意】

本取扱説明書にて説明しているパラメータ以外を不用意に変更すると、アクチュエータおよびコントローラに致命的な不具合を発生させることができます。

### 4-8-1 パラメータの設定方法

パラメータの変更は、パソコン、ティーチングボックスまたはW.PRM.\*\* (EW2C-H-CCDのみ)を通じて行ないます。通信パラメータ、ケーブル仕様については、61ページの「4-7 通信」を参照願います。

通信によるパラメータの変更は汎用の通信ソフトまたは専用のサポートソフトを用いて行ないます。

サポートソフトの取扱いについては、別途サポートソフトの取扱い説明書をご覧ください。

ティーチングボックスの取扱いについては、別途ティーチングボックスの取扱説明書をご覧ください。

W.PRM.\*\* による設定は 58 ページをご覧ください。

## 4-8-2 各パラメータの解説

### PRM0 : アクチュエータ番号

アクチュエータ番号を表示します。このパラメータは読み出し専用です。パラメータの初期化にて変更します。

### PRM1 : (+) ソフトリミット

+側のアクチュエータ移動範囲を設定します。(動作モード A, I, C, O 時のみ有効)  
安全のため必ず適切な値を設定してください。

入力範囲 0 ~ 19995 (× 0.01mm)

初期値

アクチュエータ番号	10,15	11,16	12,17	20,25	21,26	22,27	23,28	30,35	31,36	32,37	33,38
初期値	1000	3000	5000	2000	4000	6000	8000	2000	4000	6000	10000

### PRM2 : (-) ソフトリミット

-側のアクチュエータ移動範囲を設定します。(動作モード A, I, C, O 時のみ有効)  
安全のため必ず適切な値を設定してください。

入力範囲 - 19995 ~ 0 (× 0.01mm)

初期値 0

### PRM5 : 原点復帰方向

原点復帰方向を設定します。0を選択すると入側、1を選択すると出側に原点復帰します。

入力範囲 0, 1

意味 0: 入側 1: 出側

初期値 0

### PRM7 : 押付速度

U モードにて押付する時の速度を設定します。(mm/s)

入力範囲

アクチュエータ番号	10 ~ 12, 20 ~ 23, 30 ~ 33	15 ~ 17, 25 ~ 28, 35 ~ 38
入力範囲	5~10	10~20

初期値 10

### PRM8 : 低速移動距離

U モードにて指示した位置の手前から低速移動する距離を設定します。(57 ページ参照)

入力範囲 5 ~ 19995 (× 0.01mm)

初期値 100

### PRM9 : リミット幅

U モードにて指示した位置から押付動作が行なわれる範囲を設定します。(57 ページ参照)

押付動作時、移動距離がリミット幅を超えた場合リミットオーバーにて停止します。

入力範囲 5 ~ 19995 (× 0.01mm)

初期値 100

### PRM10 : 原点復帰速度

原点復帰時の速度を設定します。(mm/s)

アクチュエータ番号	10 ~ 12, 20 ~ 23, 30 ~ 33	15 ~ 17, 25 ~ 28, 35 ~ 38
入力範囲	5~10	10~20
アクチュエータ番号	10 ~ 12, 20 ~ 23, 30 ~ 33	15 ~ 17, 25 ~ 28, 35 ~ 38
初期値	10	20

### PRM14 : モード選択 (EW2C-H-CCD 以外)

動作モードを切り替えます。モードは電源再投入後に変更されます。

入力範囲 0 ~ 2

意味 0: 標準モード

1: 簡単モード(シングルソレノイドタイプ)

2: 簡単モード(ダブルソレノイドタイプ)

初期値 0

**PRM21 : ストローク**

アクチュエータの有効ストロークを入力します。

入力範囲 5 ~ 19995 (× 0.01mm)

アクチュエータ番号	10,15	11,16	12,17	20,25	21,26	22,27	23,28	30,35	31,36	32,37	33,38
初期値	1000	3000	5000	2000	4000	6000	8000	2000	4000	6000	10000

**PRM24 : ティーチ移動速度**

通信コマンド X+, X-, XINC, XDEC での移動時に使用するパラメータです。

また、ポイントのティーチングプレイバック時にも使用します。

入力範囲	アクチュエータ番号	10 ~ 12, 20 ~ 23, 30 ~ 33	15 ~ 17, 25 ~ 28, 35 ~ 38
	入力範囲	5~10	10~20

初期値 10

**PRM25 : ティーチ移動距離**

通信コマンド X+, X- での移動距離を設定します。

入力範囲 5 ~ 19995 (× 0.01mm)

初期値 10

**PRM26 : ティーチ移動押付力**

通信コマンド, XINC, XDEC での移動時の押付力を設定します。

入力範囲 1 ~ 5

初期値 5

**PRM31 : 最大サンプル押付位置**

サイズ検出機能を利用する時に最大サンプルを押付した時の押付位置を設定します。(初期値: 0)

(X0.01mm)

アクチュエータ番号	10,15	11,16	12,17	20,25	21,26	22,27	23,28
入力範囲	-1000~1000	-3000~3000	-5000~5000	-2000~2000	-4000~4000	-6000~6000	-8000~8000
アクチュエータ番号	30,35 31,36 32,37 33,38						
入力範囲	-2000~2000 -4000~4000 -6000~6000 -10000~10000						

**PRM32 : 最小サンプル押付位置**

サイズ検出機能を利用する時に最小サンプルを押付した時の押付位置を設定します。(初期値: 0)

(X0.01mm)

アクチュエータ番号	10,15	11,16	12,17	20,25	21,26	22,27	23,28
入力範囲	-1000~1000	-3000~3000	-5000~5000	-2000~2000	-4000~4000	-6000~6000	-8000~8000
アクチュエータ番号	30,35 31,36 32,37 33,38						
入力範囲	-2000~2000 -4000~4000 -6000~6000 -10000~10000						

**PRM33 : サイズ検出機能**

サイズ検出機能の有効・無効を切り替えます。

入力範囲 0, 1

意味 0: 機能無効 1: 機能有効

初期値 0

**PRM35 : 原点シフト距離**

仮想原点の設定を行ないます。設定後は必ず原点復帰を行なってください。原点復帰を行なうと、いったんメカ原点へ原点復帰し、その後原点シフト距離設定値へ移動し、原点復帰完了となります。また、その位置が0となります。例えば、不注意等で位置ずれを発生させてしまった場合、全ポイントデータの再ティーチングが通常必要となります。しかし、位置ずれ量をパラメータで設定することで、再ティーチングの手間を省いて早急に復旧することが可能です。

入力範囲 -19995 ~ 19995 (× 0.01mm)

初期値 0

**PRM36 : 原点シフト速度**

原点シフト時の速度を設定します。(mm/s)

入力範囲	アクチュエータ番号	10 ~ 12, 20 ~ 23, 30 ~ 33	15 ~ 17, 25 ~ 28, 35 ~ 38
	入力範囲	5~50	10 ~ 100

初期値 10

**PRM60 : RS485 アドレス設定値**

PRM61 でパラメータを選択 (PRM61=1) した場合の RS485 アドレス設定します。

パラメータ初期化では、値は変わりません。

入力範囲 0 ~ F (16通り)

初期値 0

**PRM61 : RS485 アドレス設定方法**

RS485 のアドレス設定方法を切り替えます。パラメータ初期化では、値は変わりません。

入力範囲 0, 1

意味 0:スイッチ、1:パラメータ

初期値 0

※距離に関するパラメータの最小設定単位は 0.05mm です。

**PRM62 : CC-Link 局数設定値 (EW2C-H-CCD のみ)**

CC-Link の局数を切り替えます。パラメータ初期化では、値は変わりません。また CC-Link の局数は電源再投入後に変更されます。

入力範囲 1, 2, 4

初期値 1

## 4-9 エラー一覧

### (1) コマンド関係

エラー番号	項目	内容
21	エラー内容	タイプミス
	原因	コマンドの間違い
	対策	コマンドを正しく使う
23	エラー内容	データエラー
	原因	数字データに誤りがある
	対策	データを直す
24	エラー内容	オーバーランエラー
	原因	転送データに誤りがある
	対策	コマンドを正しく送る
25	エラー内容	フレーミングエラー
	原因	転送データに誤りがある、ノイズ
	対策	コマンドを正しく送る、電源を切ってから通信コネクタを抜き差しする
26	エラー内容	パリティエラー
	原因	転送データに誤りがある、ノイズ
	対策	コマンドを正しく送る、電源を切ってから通信コネクタを抜き差しする。

## (2) 運転関係

エラー番号	項目	内 容
31	エラー内容	ウンテンチュウ
	原 因	すでにコマンドを実行中で、コマンドを受け付けられない
	対 策	現在のコマンド終了まで、コマンドの入力を待つ
32	エラー内容	ゲンテンミリョウ
	原 因	原点復帰未了状態のため、コマンドの実行ができない
	対 策	原点復帰を行なう
35	エラー内容	ジッコウデキマセン
	原 因	動作指示に対して、パラメータが矛盾している
	対 策	ポイントデータかパラメータを変更する
37	エラー内容	リミットオーバー
	原 因	移動しようとする位置がソフトリミットを超えてる
	対 策	ポイントデータを修正する
39	エラー内容	ポイントセッティフリョウ
	原 因	動作モードと速度、押付レベルの組合せが仕様範囲外である
	対 策	ポイントデータを修正する

## (3) システム関係

エラー番号	項目	内 容
52	エラー内容	ポイントデータナシ
	原 因	指定されたポイント番号にデータが登録されていない
	対 策	ポイントデータを登録する
53	エラー内容	アクチュエータタイプナシ
	原 因	アクチュエータ番号の設定間違い
	対 策	アクチュエータ番号を確認して初期処理をやり直す
56	エラー内容	データプロテクト
	原 因	書換え不可のパラメータに対し、書換えをした
	対 策	書換え可能パラメータのみに対し、書換えをする
57	エラー内容	パラメータナシ
	原 因	登録されていないパラメータ No. に対し、読み出しをした
	対 策	登録されているパラメータ No. を読み出す
58	エラー内容	データホゾンチュウ
	原 因	不揮発性メモリへ書込み中に、再度、書込みを実行した
	対 策	不揮発性メモリへ書込み完了後に、書込みを行なう

## (4) ストップメッセージ

エラー番号	項目	内 容
61	エラー内容	ストップ コマンド
	意 味	ストップコマンドのため、停止
63	エラー内容	ストップニュウリョク
	意 味	I/O から STOP 入力が入ったため、停止

## 4-10 簡単モード

エアシリンダを作動させるのと同様の制御で作動させることができるモードです。

PRM14(初期値:0)を1に変更するとシングルソレノイドタイプ、2に変更するとダブルソレノイドタイプの制御方法で作動可能になります。(電源の再投入後に変更されます。)

【対象コントローラ】

**EW2C-H-NP、EW2C-H-PN、EW2C-H-CC**

ご注意: EW2C-H-CCD に簡単モードはありません。

### 4-10-1 簡単モード I/O コネクタ信号表

NO.	線色	信号名	説明	NO.	線色	信号名	説明
01	茶	N.C.	N.C.	02	赤	N.C.	N.C.
03	橙	N.C.	N.C.	04	黄	N.C.	N.C.
05	緑	START0	出側スタート信号	06	青	START1	入側スタート信号
07	紫	STOP	停止信号	08	灰	RESET	アラームリセット信号
09	白	READY	準備完了出力	10	黒	SENO	出側到達出力
11	茶	SEN1	入側到達出力	12	赤	N.C.	N.C.
13	橙	24G	一コモン	14	黄	N.C.	N.C.
15	緑	24V GND	グラウンド	16	青	24V IN	24V 入力
17	紫	N.C.	N.C.	18	灰	24V	+ 24V
19	白	FG	フレームグラウンド	20	黒	FG	フレームグラウンド

### 4-10-2 簡単モード入力信号詳細

入力信号としては、専用命令入力が4点あります。

#### ○専用命令入力

専用命令入力とは、プログラマブルコントローラなど外部機器からコントロールするための入力です。

START0, START1 入力が受け付けられるためには、READY, STOP の各信号が下記条件になつていなければなりません。

- ・ READY 出力 :ON
- ・ STOP 入力 :OFF
- ・ START0 入力 :OFF
- ・ START1 入力 :OFF (シングルソレノイド仕様の場合)

※ シングルソレノイド仕様の場合、START1 入力は使用しません。

START0 の受付は、ON 時 (接点を閉じている間) 及び OFF 時 (接点を開いている間) に行なわれます。

※ ダブルソレノイド仕様の場合、START0, START1 入力の受付は、OFF から ON の立上り時 (接点を閉じた瞬間) に行なわれます。

< シングルソレノイド仕様の場合 >

■ 入出動作開始入力 (START0)

現在の位置から設定されたデータで押付動作します。

ON 時 : 出側に押付動作します。

OFF 時 : 入側に押付動作します。

< ダブルソレノイド仕様の場合 >

■ 出側動作開始入力 (START0)

現在の位置から設定されたデータで出側に押付動作します。

■ 入側動作開始入力 (START1)

現在の位置から設定されたデータで入側に押付動作します。

■ アラームリセット入力 (RESET)

オーバータイムズなどのアラームが発生した際にアラームを解除します。アラーム発生後は必ずアラームリセットが必要です。

■ 動作停止入力 (STOP)

アクチュエータの動きを一時的に停止させるための入力です。

アクチュエータ動作中にこの入力をON (接点を閉じる)することにより、アクチュエータの動きを停止させることができます。この入力がON 状態 (接点が閉じている状態) ですと、I/O からの専用命令や通信でのプログラムの実行は実行できません。

#### 4-10-3 簡単モード出力信号詳細

< シングルソレノイド仕様の場合 >

出力信号としては、READY, SENO, SEN1 の3点があります。

ON, OFF は出力トランジスタのON, OFF を意味します。

○ 専用出力

プログラマブルコントローラなどと信号のやりとりを行なうための出力です。

■ 準備完了出力 (READY)

コントローラのシステムが正常に動作しているとき、この出力がON します。アラーム発生している場合は、出力がOFF し、モータはフリー状態となります。

■ 出側押付動作完了出力 (SENO)

専用命令入力(START0, START1)を受け付けると一度この信号がOFF し、出側押付動作の実行処理が正常に終了したときにON します。実行中にエラーが発生した場合や、STOP が入った場合はOFF のまま変化しません。

■ 入側押付動作完了出力 (SEN1)

専用命令入力(START0, START1)を受け付けると一度この信号がOFF し、入側押付動作の実行処理が正常に終了したときにON します。実行中にエラーが発生した場合や、STOP が入った場合はOFF のまま変化しません。

## 4-10-4 パラメータ

PRM14 : モード選択 (EW2C-H-CCD 以外)

動作モードを切り替えます。モードは電源再投入後に変更されます。

入力範囲 0 ~ 2

意味 0: 標準モード

1: 簡単モード( シングルソレノイドタイプ )

2: 簡単モード( ダブルソレノイドタイプ )

初期値 0

PRM17 : 簡単モード出側押付速度 (EW2C-H-CCD 以外)

簡単モード出側押付速度を設定します。(mm/s)

アクチュエータ番号	10 ~ 12、20 ~ 23、30 ~ 33	15 ~ 17、25 ~ 28、35 ~ 38
入力範囲	5~10	10 ~20
アクチュエータ番号	10 ~ 12、20 ~ 23、30 ~ 33	15 ~ 17、25 ~ 28、35 ~ 38
初期値	10	20

PRM18 : 簡単モード入側押付速度 (EW2C-H-CCD 以外)

簡単モード入側押付速度を設定します。(mm/s)

アクチュエータ番号	10 ~ 12、20 ~ 23、30 ~ 33	15 ~ 17、25 ~ 28、35 ~ 38
入力範囲	5~10	10 ~20
アクチュエータ番号	10 ~ 12、20 ~ 23、30 ~ 33	15 ~ 17、25 ~ 28、35 ~ 38
初期値	10	20

PRM19 : 簡単モード出側押付力 (EW2C-H-CCD 以外)

簡単モード出側押付力を設定します。

入力範囲 1 ~ 5

初期値 5

PRM20 : 簡単モード入側押付力 (EW2C-H-CCD 以外)


簡単モード入側押付力を設定します。

入力範囲 1 ~ 5

初期値 5

#### 4-10-5 タイムチャート


##### (1) 電源投入時



専用命令の入力は、電源投入後に READY 出力が ON したのを確認してから行ってください。  
電源投入後、規定時間が経過しても READY 出力が OFF 状態の場合は、アラームが発生している事を意味します。

##### (2) 動作命令の実行時


###### 1. シングルソレノイドタイプの場合



- ① 出側押付動作する際は、START0 入力を ON 状態で維持してください。
- ② 動作後、押付完了すると SEN0 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ③ 入側押付動作する際は、 START0 入力を OFF 状態で維持してください。
- ④ 動作後、押付完了すると SEN1 出力は ON であり正常終了を意味します。


■ 専用命令は必ずパルス入力としてください。入力が ON のままですると、次の命令が実行できません。

## 2. ダブルソレノイドタイプの場合



- ①出側押付動作する際は、START0 入力を入力します。SEN0 出力が ON している場合、専用命令入力の立ち上がりで SEN 出力が OFF します。
- ②入力前に SEN 出力が ON していた場合、SEN 出力が OFF したのを確認後、専用命令入力を OFF(接点を開く)します。入力前に SEN 出力が OFF の場合、専用命令入力 ON から 30ms 以上経過後 OFF(接点を開く)します。
- ③動作後、押付完了すると SENO 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ④入側押付動作する際は、START1 入力を入力します。SEN 出力が ON している場合、専用命令入力の立ち上がりで SEN 出力が OFF します。
- ⑤入力前に SEN 出力が ON していた場合、SEN 出力が OFF したのを確認後、専用命令入力を OFF(接点を開く)します。
- ⑥動作後、押付完了すると SEN1 出力は ON であり正常終了を意味します。

## (3) アラーム解除時



- ①アラーム解除する際に、RESET 入力を入力します。
- ②READY 出力が ON したのを確認後、RESET 入力を OFF(接点を開く)します。



# 第5章 トラブルシュート

## 5-1 不具合が発生したとき

不具合状況を当社に連絡される場合、下記項目についてできるだけ詳しく連絡をお願いいたします。

項目	内容（例）
何が	コントローラ形式 アクチュエータ形式 電源
いつ	購入時期(シリアル No.) 使用期間、使用状況 電源投入時?電源投入後 1 時間
どのような状態で	運転中 電動薄形スライダがある特定の場所に来たとき
どうなった	動作しない アラームが発生する
頻度	必ず発生する 1 時間に 1 回発生する 再現しない

## 5-2 アラーム発生時とその対策

READY 出力が OFF している場合、アラームが発生していると判断します。また、アラーム発生時はコントローラ前面の ALM LED が点灯します。

アラームが発生した場合は、いったん電源を OFF し、アラームの原因を取り除いた後、電源を再投入してください。

## 5-3 アラーム仕様

アラームメッセージの送信書式は次の通りです。

NG, <アラーム番号> c/r

アラーム内容を確認する場合

アラーム内容を確認するには、パソコンを通信ケーブルで接続し、@アドレス、?EALL または@アドレス、?ERR コマンドを入力してください。(66 ページ、67 ページをご覧ください。)

### 5-3-1 アラーム内容一覧

アラーム番号	アラーム内容	意味	考えられる原因	対策
01	オーバータイムズ	・過負荷 ・ケーブルの断線	1) 使用上の問題 2) 中継ケーブルの断線、接続不良 3) メカロック 4) Uモード時の押付範囲外での押付 5) アクチュエータ本体の摩擦が大きい	1) 負荷を小さくする 2) ケーブルの導通検査 3) 外部に干渉物がないか確認する 4) ポイントデータ、低速移動距離、リミット幅の見直し 5) アクチュエータの可動部が重くないか確認し調整
04 <sup>注</sup>	デングンデンアツ ティカ	電源(DC24V)の入力電圧が低すぎる	電源電圧値の設定ミス 電源が不安定	電源電圧を上げる 安定した電源を使用する
05	デングンデンアツ オーバー	入力電圧が高すぎる	電源	電源電圧を下げる
06	ケーブルダンセン	・原点復帰時の過負荷 ・ケーブルの断線	1) 中継ケーブルの断線、接続不良 2) メカロック	1) ケーブルの導通検査 2) 外部に干渉物がないか確認する
08	ポイントデータ フリョウ	ポイントデータが壊れた	データ書き込み中に電源が切れた	電源を再投入し、ポイントデータの初期処理を行なう
09	パラメータ データフリョウ	パラメータデータが壊れた	データ書き込み中に電源が切れた	電源を再投入し、パラメータの初期処理を行なう

注：アラーム No.4 電源電圧低下は、通常に電源(DC24V)を落とした際にも、アラーム番号を出力する場合があります。また、アラーム、エラー履歴には登録されません。

# 第6章 仕様

## 6-1 本体基本仕様

項目	形式	EW2G10□H	EW2G10□S	EW2G12□H	EW2G12□S	EW2G16□H	EW2G16□S
モータサイズ <sup>1</sup>	mm	φ10		φ12		φ16	
タイプ		高速	高トルク	高速	高トルク	高速	高トルク
リード	mm	4	2	4	2	4	2
モータ				ブラシレスモータ			
最大推力 <sup>注1</sup>	N	10	20	20	40	30	60
最大可搬質量（水平） <sup>注2</sup>	kg	0.6 (0.5)	1 (0.9)	0.8 (0.65)	1.4 (1.25)	1.2 (0.9)	2 (1.7)
最大可搬質量（垂直） <sup>注2</sup>	kg	0.3 (0.2)	0.5 (0.4)	0.4 (0.25)	0.7 (0.55)	0.6 (0.3)	1 (0.7)
最高速度（位置決めモード）	mm/sec	100	50	100	50	100	50
最高速度（押付けモード）	mm/sec	20	10	20	10	20	10
最低速度	mm/sec	10	5	10	5	10	5
繰返し位置決め精度（位置決めモード、中間停止）	mm	±0.08	±0.06	±0.08	±0.06	±0.08	±0.06
繰返し位置決め精度 <sup>注3</sup> (押付けモード、外部ストップ使用時)	mm				±0.005		
ストローク <sup>注4</sup>	mm	10、30、50		20、40、60、80		20、40、60、100	
質量（オプションなし、ストローク別）	kg	0.15、0.2、0.3		0.3、0.35、0.42、0.5		0.45、0.6、0.7、0.95	
ストローク調節範囲 (外部ストップ使用時)	mm	出側：-9~0 入側：-10~0		出側：-8~0 入側：-8~0		出側：-7~0 入側：-5~0	
使用温度範囲	°C			5~40			
静定格モーメント <sup>注5</sup>	Mp	N・m	2.8		14.5		20.7
	My	N・m	3.4		17.2		24.7
	Mr	N・m	3.8		25.6		43.3
適用コントローラ				EW2C-H-NP、EW2C-H-PN、EW2C-H-CC、EW2C-H-CCD			

注1：押付力の詳細は110ページのグラフを参照ください。

2：( ) 内は「テーブル固定仕様」選定時の値です。

注3：外部ストップに当てる際は必ず押付けモードを使用してください。

4：ストローク範囲内にてご使用ください。

5：モーメントの詳細は108ページを参照ください。

## 6-2 コントローラ基本仕様

### ● ポイント入力タイプコントローラ (NPN仕様)

項目	形式	EW2C-H-NP
制御仕様	モータ駆動方式	矩形波駆動
	制御方式	クローズドループ制御 <sup>注1</sup>
	動作方式	PTP、力制御
	原点検出方式	ストローク端検出
	位置検出方式	ホールIC出力
	最小設定距離	0.05mm
	ポイント設定	32点
	ポイント入力方式	数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング
	ポイント設定入力	5点 (POS0~POS4)
	制御入力	3点 (ORG,START,STOP)
	制御出力	4点 (READY,BUSY,HOLD,INPOS)
	異常検出出力	オーバータイムズ、断線、データ異常、システム異常
	モータ駆動ケーブル	モータ駆動出力及びホールIC入力専用ケーブル
	ホールICケーブル	(F.G.シールド付)
RS485 通信方式	外部通信	RS485 1ch (パソコン、TB通信) デイジーチェーン可能 (最大16台接続)
	通信方式	半二重
	同期方式	調歩同期式
	通信速度	115.2kbps
	パリティビット	奇数
	通信距離	総ケーブル長100m以下
	通信ケーブル	専用ケーブル (ツイストシールドケーブル)
一般仕様	質量	0.2kg
	電源	DC24V±10% 1.6AMAX (RS485通信電源共通)
	電源表示	PWR
	使用温度範囲	0~40°C
	使用湿度範囲	35~85%RH(結露なきこと)
	保存温度範囲	-10~65°C
	バックアップ	EEPROMによる設定条件保持
	ノイズ耐性	IEC61000-4-4レベル3
	付属品	I/Oケーブル、電源ケーブル

注1：ホール IC による脱調検知を行なっています。

## ●ポイント入力タイプコントローラ (PNP仕様)

項目	形式	EW2C-H-PN
制御仕様	モータ駆動方式	矩形波駆動
	制御方式	クローズドループ制御 <sup>注1</sup>
	動作方式	PTP、力制御
	原点検出方式	ストローク端検出
	位置検出方式	ホールIC出力
	最小設定距離	0.05mm
	ポイント設定	32点
	ポイント入力方式	数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング
	ポイント設定入力	5点 (POS0~POS4)
	制御入力	3点 (ORG,START,STOP)
	制御出力	4点 (READY,BUSY,HOLD,INPOS)
	異常検出出力	オーバータイムズ、断線、データ異常、システム異常
	モータ駆動ケーブル	モータ駆動出力及びホールIC入力専用ケーブル (F.G,シールド付)
	ホールICケーブル	
RS485 通信方式	外部通信	RS485 1ch (パソコン、TB通信) デイジーチェーン可能 (最大16台接続)
	通信方式	半二重
	同期方式	調歩同期式
	通信速度	115.2kbps
	パリティビット	奇数
	通信距離	総ケーブル長100m以下
	通信ケーブル	専用ケーブル (ツイストシールドケーブル)
一般仕様	質量	0.2kg
	電源	DC24V±10% 1.6A MAX (RS485通信電源共通)
	電源表示	PWR
	使用温度範囲	0~40°C
	使用湿度範囲	35~85%RH(結露なきこと)
	保存温度範囲	-10~65°C
	バックアップ	EEPROMによる設定条件保持
	ノイズ耐性	IEC61000-4-4レベル3
	付属品	I/Oケーブル、電源ケーブル

注1：ホールICによる脱調検知を行なっています。

## ● CC-Link リモート I/O タイプコントローラ

項目	形式	EW2C-H-CC				
制御仕様	モータ駆動方式	矩形波駆動				
	制御方式	クローズドループ制御 <sup>注1</sup>				
	動作方式	PTP、力制御				
	原点検出方式	ストローク端検出				
	位置検出方式	ホールIC出力				
	最小設定距離	0.05mm				
	ポイント設定	32点				
	ポイント入力方式	数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング				
	ポイント設定入力	5点 (POS0~POS4)				
	制御入力	3点 (ORG,START,STOP)				
	制御出力	4点(READY,BUSY,HOLD,INPOS)				
	異常検出出力	オーバータイムズ、断線、データ異常、システム異常				
	モータ駆動ケーブル	モータ駆動出力及びホールIC入力専用ケーブル				
	ホールICケーブル	(F.G,シールド付)				
RS485 通信方式	外部通信	RS485 1ch (パソコン、TB通信) デイジーチェーン可能 (最大16台接続)				
	通信方式	半二重				
	同期方式	調歩同期式				
	通信速度	115.2kbps				
	パリティビット	奇数				
	通信距離	総ケーブル長100m以下				
	通信ケーブル	専用ケーブル (ツイストシールドケーブル)				
一般仕様	質量	0.2kg				
	電源	DC24V±10% 1.6A MAX (CC-Link通信及びRS485通信電源共通)				
	電源表示	PWR				
	使用温度範囲	0~40°C				
	使用湿度範囲	35~85%RH(結露なきこと)				
	保存温度範囲	-10~65°C				
	バックアップ	EEPROMによる設定条件保持				
	ノイズ耐性	IEC61000-4-4レベル3				
	付属品	CC-Linkコネクタ、電源ケーブル、CC-Link用終端抵抗				
	バージョン	Ver.1.10				
CC-Link 通信仕様	通信方式	ブロードキャストポーリング方式				
	同期方式	フレーム同期式				
	伝送路方式	バス形式 (EIA RS485準拠)				
	通信速度	156k/625k/2.5M/5M/10Mbps スイッチによる切替え (ロータリースイッチ)				
	占有局数	リモートI/O局 1局				
	局番設定	1~64 スイッチによる切替え (ロータリースイッチ) スイッチによる切替え (DIPスイッチ)				
	CLEAR/HOLD	CLEAR;CC-Link通信異常時、コントローラ接続指定以外をクリア HOLD;CC-Link通信異常時、異常状態直前の状態を保持				
	表示	PW,L RUN,SD,RD,L ERR (LED : 赤色)				
	伝送距離	通信速度 bps	156k	625k	2.5M	5M
		総ケーブル長 m	1200	900	400	160
	通信ケーブル	Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル				
	終端抵抗	110Ω (Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル使用時)				

注1：ホール IC による脱調検知を行なっています。

## ● CC-Link リモートデバイスタイプコントローラ

項目	形式	EW2C-H-CCD				
制御仕様	モータ駆動方式	矩形波駆動				
	制御方式	クローズドループ制御 <sup>注1</sup>				
	動作方式	PTP、力制御				
	原点検出方式	ストローク端検出				
	位置検出方式	ホールIC出力				
	最小設定距離	0.05mm				
	ポイント設定	32点				
	ポイント入力方式	数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング				
	ポイント設定入力	5点 (POS0~POS4)				
	異常検出出力	オーバータイムズ、断線、データ異常、システム異常				
	モータ駆動ケーブル	モータ駆動出力及びホールIC入力専用ケーブル				
	ホールICケーブル	(F.G, シールド付)				
RS485 通信方式	外部通信	RS485 1ch (パソコン、TB通信) デイジーチェーン可能 (最大16台接続)				
	通信方式	半二重				
	同期方式	調歩同期式				
	通信速度	115.2kbps				
	パリティビット	奇数				
	通信距離	総ケーブル長100m以下				
一般仕様	通信ケーブル	専用ケーブル (ツイストシールドケーブル)				
	質量	0.2kg				
	電源	DC24V±10% 1.6A MAX (CC-Link通信及びRS485通信電源共通)				
	電源表示	PWR				
	使用温度範囲	0~40°C				
	使用湿度範囲	35~85%RH(結露なきこと)				
	保存温度範囲	-10~65°C				
	バックアップ	FRAMによる設定条件保持				
	ノイズ耐性	IEC61000-4-4レベル3				
CC-Link 通信仕様	付属品	CC-Linkコネクタ、電源ケーブル、CC-Link終端抵抗				
	バージョン	Ver.1.10				
	通信方式	ブロードキャストボーリング方式				
	同期方式	フレーム同期式				
	伝送路方式	バス形式 (EIA RS485準拠)				
	通信速度	156k/625k/2.5M/5M/10Mbps スイッチによる切替え (ロータリースイッチ)				
	占有局数	リモートデバイス局 1局/2局/4局				
	最大接続台数	1局占有時：42台 2局占有時：32台 4局占有時：16台 スイッチによる切替え (ロータリースイッチ)				
	局番設定	1局占有時：1~64 2局占有時：1~63 4局占有時：1~61 スイッチによる切替え (DIPスイッチ)				
	CLEAR/HOLD	CLEAR;CC-Link通信異常時、コントローラ接続指定以外をクリア HOLD;CC-Link通信異常時、異常状態直前の状態を保持				
<b>CC-Link</b>	表示	PW,L RUN,SD,RD,L ERR (LED：青色)				
	通信速度 bps	156k	625k	2.5M	5M	10M
	伝送距離 m	1200	900	400	160	100
	通信ケーブル	Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル				
	終端抵抗	110Ω (Ver1.10対応CC-Link専用ケーブル使用時)				

注1：ホール IC による脱調検知を行なっています。

MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

# 第7章 外形図


## 7-1 本体外形図 (単位: mm)

### EW2G10 (スタンダード仕様)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10	47	—	16	10	16	44.9	31.9	11	38.5	—	16	6.5	4
30	67	—	36	30	36	64.9	51.9	11	58.5	—	36	6.5	4
50	97	66	33	33	66	94.9	71.9	21	88.5	50	66	7	6

ケーブル方向:-1、-2、-3、-4の場合(矢視R)




## EW2G10C (異物対策 : カバー付仕様)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10	47	—	16	10	16	44.9	31.9	11	38.5	—	16	6.5	4
30	67	—	36	30	36	64.9	51.9	11	58.5	—	36	6.5	4
50	97	66	33	33	66	94.9	71.9	21	88.5	50	66	7	6


ケーブル方向:-1、-2、-3の場合(矢視R)





## EW2G10R (異物対策 : テーブル固定仕様)




●中継ケーブル装着時寸法、ケーブル曲げ時寸法（参考値）



注：ケーブル方向違いも同様、中継ケーブル装着時コネクタ寸法は+30mm程度長くなります。

**EW2G10 □ー[ストローク]ー MS □ (ストローク調節機構付・プラケットセット取付)**


備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。  
2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。

**EW2G10 □ー[ストローク]ー MS □ (ストローク調節機構付・ストッパセット取付)**

備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。  
2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。


## 縦置きブラケット（ディシナルパーツ）

## ● EW2G-BK1-10




ストローク	A	B
10	16	96
30	36	116
50	66	146

## ● EW2G-BK2-10



ストローク	A	B	C	D	E
20	3.5	45	8.5	35	96
40	3.5	65	8.5	55	116
60	11	80	33.5	35	146


## ● EW2G-BK3-10



ストローク	A	B	C	D
20	116	126	96	96
40	136	146	116	116
60	166	176	146	146


※左右対称取付けも可

## EW2G12 (スタンダード仕様)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	N
20	68	—	26	16	25	66	47.7	58	—	25	4
40	88	—	46	36	45	86	67.7	78	—	25	4
60	108	66	33	33	65	106	87.7	98	62	50	6
80	128	86	43	43	85	126	107.7	118	82	70	6

ケーブル方向:-1、-2、-3、-4の場合(矢視R)




## EW2G12C (異物対策 : カバー付仕様)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	N
20	68	—	26	16	25	66	47.7	58	—	25	4
40	88	—	46	36	45	86	67.7	78	—	25	4
60	108	66	33	33	65	106	87.7	98	62	50	6
80	128	86	43	43	85	126	107.7	118	82	70	6

ケーブル方向:-1、-2、-3の場合(矢視R)




## EW2G12R (異物対策 : テープル固定仕様)




ストローク	A	B	C	E	F	I	J	N
20	61	—	26	25	64	58	—	4
40	81	—	46	45	84	78	—	4
60	101	66	33	65	104	98	62	6
80	121	86	43	85	124	118	82	6

## ●中継ケーブル装着時寸法、ケーブル曲げ時寸法（参考値）




注：ケーブル方向違いも同様、中継ケーブル装着時コネクタ寸法は+30 mm程度長くなります。

## EW2G12 □—[ストローク]— MS □ (ストローク調節機構付・プラケットセット取付)



備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。  
2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。


## EW2G12 □—[ストローク]— MS □ (ストローク調節機構付・ストッパセット取付)



備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。  
2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。


## 縦置きブラケット（ディショナルパーツ）

## ● EW2G-BK1-12




ストローク	A	B
20	25	122
40	45	142
60	65	162
80	85	182

## ● EW2G-BK2-12



ストローク	A	B	C	D	E
20	10	55	15	45	122
40	17.5	60	35	25	142
60	18	90	35	45	162
80	18	110	35	65	182


## ● EW2G-BK3-12



ストローク	A	B	C	D
20	142	154	120	122
40	162	174	140	142
60	182	194	160	162
80	202	214	180	182


※左右対称取付けも可

## EW2G16（スタンダード仕様）




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
20	71	—	28	18	25	69	50.5	14	60	—	12	7	4
40	91	—	48	38	45	89	70.5	14	80	—	32	7	4
60	111	68	34	34	65	109	90.5	14	100	64	42	7	6
100	171	128	64	64	125	169	130.5	34	160	124	82	27	6

ケーブル方向:-1、-2、-3、-4の場合(矢視R)




## EW2G16C (異物対策 : カバー仕様)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
20	71	—	28	18	25	69	50.5	14	60	—	12	7	4
40	91	—	48	38	45	89	70.5	14	80	—	32	7	4
60	111	68	34	34	65	109	90.5	14	100	64	42	7	6
100	171	128	64	64	125	169	130.5	34	160	124	82	27	6

ケーブル方向:-1、-2、-3の場合(矢視R)




## EW2G16R (異物対策 : テーブル固定仕様)




ストローク	A	B	C	E	F	I	J	N
20	63	—	28	25	66	60	—	4
40	83	—	48	45	86	80	—	4
60	103	68	34	65	106	100	64	6
100	163	128	64	125	166	160	124	6

## ●中継ケーブル装着時寸法、ケーブル曲げ時寸法（参考値）



注：ケーブル方向違いも同様、中継ケーブル装着時コネクタ寸法は+30mm程度長くなります。


## EW2G16 □ー[ストローク]ー MS □ (ストローク調節機構付・プラケットセット取付)



備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。

2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。

## EW2G16 □ー[ストローク]ー MS □ (ストローク調節機構付・ストップセット取付)




備考1：上記はストローク調節機構取付後の寸法です。ストローク調節機構の部品は添付になります。

2：ストローク調節機構の部品は反対側にも取り付けが可能です。


## 縦置きブラケット（ディショナルパーツ）

## ● EW2G-BK1-16




ストローク	A	B
20	25	149
40	45	169
60	65	189
100	125	249

## ● EW2G-BK2-16



ストローク	A	B	C	D	E
20	13	55	18	45	149
40	20.5	60	37.5	26	169
60	21	90	37.5	46	189
100	21	150	50.5	80	249

## ● EW2G-BK3-16



ストローク	A	B	C	D
20	168	180	146	149
40	188	200	166	169
60	208	220	186	189
100	268	280	246	249

※左右対称取付けも可


## ・位置決めピン

**EW2P - □**


サイズ

3 :  $\phi 3$  (EW2G10□用)4 :  $\phi 4$  (EW2G12□, EW2G16□用)

EW2P-3



EW2P-4



## 7-2 コントローラ外形図 (単位: mm)

(ポイント入力タイプ)

**EW2C-H-** □ - □ DINレール取付プレート


無記入:なし

DP:つき

コントローラ種類

NP: ポイント入力タイプ(NPN仕様)

PN: ポイント入力タイプ(PNP仕様)



※点線部は DIN レール取付プレート寸法

(CC-Link タイプ)

**EW2C-H-** □ - □ DINレール取付プレート


無記入:取付プレートなし

DP:取付プレート付

コントローラ種類



CC: CC-LinkリモートI/Oタイプ

CCD: CC-Linkリモートデバイスタイプ




※点線部は DIN レール取付プレート寸法

(DIN レール取付プレート)


**EW2DP**

(CC-Link 用コネクタ)

**EW2CC**

※本コネクタは、CC-Link 通信用ケーブルに適合します。

(CC-Link 用分岐コネクタ)

**EW2CY**※本コネクタは、CC-Link 通信用  
コネクタ(形式: EW2CC)に  
適合します。

(CC-Link 用終端抵抗)

**EW2FC**

抵抗110Ω


抵抗130Ω

## 7-3 アディショナルパーツ外形図 (単位: mm)

・中継用

**EW2KA-**

3L : 3m  
5L : 5m



本体側コネクタ

NO.	名称	色
1	U	緑
2	V	茶
3	W	黄
4	Vcc	橙
5	HU	白
6	HV	赤
7	HW	黒
8	GND	青

コントローラ側コネクタ

NO.	名称	色
A1	U	緑
B1	V	茶
A2	W	黄
B2	FG	白
A3	Vcc	橙
B3	GND	青
A4	HU	白
B4	HV	赤
A5	HW	黒
B5	N.C.	-

ケーブルシールド

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

端子配置

・電源用

**EW2KP**

3
2
1



電源コネクタ端子配列

NO.	名称	色
1	24V	赤
2	GND	青
3	F.G.	緑


・I/O用

**EW2KI**

21
43
65
87
109
1211
1413
1615
1817
2019

端子配置

(1000)



I/Oコネクタ端子配列

NO.	名称	色
1	POS0	茶
2	POS1	赤
3	POS2	橙
4	POS3	黄
5	POS4	緑
6	START	青
7	STOP	紫
8	ORG	灰
9	RDY	白
10	BUSY	黒
11	INPOS	茶
12	HOLD	赤
13	24G IN	橙
14	N.C.	黄
15	24G	緑
16	24V IN	青
17	N.C.	紫
18	24V	灰
19	F.G.	白
20	F.G.	黒

・デジタル用 (RS485通信用)

**EW2KD-**

008L : 80mm  
1L : 1m  
3L : 3m

コネクタ端子配列  
(コントローラ上位)

NO.	名称	色
1	A	茶
2	B	青
3	GND	黒
4		

コネクタ端子配列  
(コントローラ上位)

008L:80  
1L:1000  
3L:3000

EW2KD digital connector dimensions:

- Outer diameter: 6.8 mm
- Length: (30) mm
- Outer diameter: 10 mm
- Outer diameter: 15 mm
- Outer diameter: 20 mm
- Outer diameter: 15 mm
- Outer diameter: 20 mm
- Outer diameter: 5.7 mm
- Outer diameter: 7.5 mm

ケーブル配線表

EW2KD cable wiring diagram:


- Controller Top (上位): Pin 1 to Pin 1, Pin 2 to Pin 2, Pin 3 to Pin 3, Pin 4 to Pin 4.
- Controller Bottom (下位): Pin 1 to Pin 1, Pin 2 to Pin 2, Pin 3 to Pin 3, Pin 4 to Pin 4, Pin 5 to Pin 5.

コネクタ端子配列  
(コントローラ下位)

NO.	名称	色
1	A	茶
2	B	青
3	GND	黒
4		
5		

- 105 -

## ・通信用

**EW2KN -**


ケーブル配線表

NO.	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					


コネクタ端子配列(コントローラ下位)

NO.	名称	色
1	A	白
2	B	桃
3	GND	黄
4		
5		

## ・通信用 USB-RS485 変換器

**IBM2A - H1 -**

## ●終端抵抗

**EW2FR**


## ・中継用 (バラ線) 本体用※ (ロボットケーブル)

**EW2KBA-**015L : 150mm  
025L : 250mm

本体側コネクタ


No.	名称	色
1	U	緑
2	V	茶
3	W	黄
4	Vcc	橙
5	HU	白
6	HV	赤
7	HW	黒
8	GND	青

ケーブル配線表



※オートハンドチェンジャ (MJC) 配線用

本体側




## ・中継用 (バラ線) コントローラ用※ (ロボットケーブル)

**EW2KBB-**3L : 3m  
5L : 5m

コントローラ側コネクタ


No.	名称	色
A1	U	緑
B1	V	茶
A2	W	黄
B2	FG	シールド
A3	Vcc	橙
B3	GND	青
A4	HU	白
B4	HV	赤
A5	HW	黒
B5	N.C.	-

ケーブル配線表



端子配置

コントローラ側



※オートハンドチェンジャ (MJC) 配線用



# 第8章 技術資料

## 8-1 精度

形式	EW2G10・EW2G12・EW2G16
Eの寸法許容差	±0.05
Fの寸法許容差	±0.05
Gの寸法許容差	±0.05

取付平行度 (A面に対するC面 B面に対するD面) mm


形 式	ストローク							
	10	20	30	40	50	60	80	100
EW2G10 □	0.03	—	0.03	—	0.03	—	—	—
EW2G12 □	—	0.03	—	0.03	—	0.03	0.05	—
EW2G16 □	—	0.03	—	0.03	—	0.03	—	0.06

走り平行度 (A面に対するC面 B面に対するD面) mm

形 式	ストローク							
	10	20	30	40	50	60	80	100
EW2G10 □	0.005	—	0.005	—	0.006	—	—	—
EW2G12 □	—	0.005	—	0.005	—	0.007	0.012	—
EW2G16 □	—	0.005	—	0.005	—	0.007	—	0.018

## 8-2 許容モーメント

電動薄形スライダは、直接荷重をかけて使用することはできますが、荷重およびモーメントが下表の数値を超えないようにしてください。また、ストローク途中において、ガイド部からオフセットした点でワークを突き当てる場合、電動薄形スライダの推力により大きなモーメントが発生しますので注意してください。



### ●許容モーメント

形式	M <sub>p</sub>	M <sub>y</sub>	M <sub>r</sub>
EW2G10 □	0.28	0.34	0.38
EW2G12 □	1.5	1.7	2.6
EW2G16 □	2.1	2.5	4.3

備考：許容モーメントはガイドの計算値に対し安全係数 10 としています。ただし計算値は保証値ではありません。

### ●ガイド部計算値(参考値)




形式	基本動定格 荷重 C (N)	基本静定格 荷重 C <sub>0</sub> (N)	静定格モーメント (N・m)		
			M <sub>p</sub>	M <sub>y</sub>	M <sub>r</sub>
EW2G10 □	417	734	2.8	3.4	3.8
EW2G12 □	1710	2690	14.5	17.2	25.6
EW2G16 □	2390	3440	20.7	24.7	43.3

備考：各ストローク共通です。保証値ではありません。


### ●ガイド中心位置寸法

形式	ストローク	X	Y
EW2G10 □	10	31.7	27.3
	30	51.7	47.3
	50	76.7	72.3
EW2G12 □	20	48	42
	40	68	62
	60	88	82
	80	108	102
EW2G16 □	20	50	43
	40	70	63
	60	90	83
	100	140	133

### ●モーメントの方向、ガイド中心位置 X




### (EW2G□Rのガイド中心位置 Y)




注：モーメントの中心位置は、図のガイド中心位置を基準にしてください。

## 8-3 曲げモーメントに対するテーブルの変位角度


(参考値)



### ●EW2G10 (モータサイズ10)



### ●EW2G12、EW2G16 (モータサイズ12、16)




## 8-4 推力

注：下記推力範囲は目安になります。


注：水平取付け時の推力です。

注：垂直取付けの時は押付けレベルと負荷条件によっては上昇しない可能性があります。


**EW2G10H**




**EW2G10S**




**EW2G12H**




**EW2G12S**



**EW2G16H**



**EW2G16S**



## 改訂履歴

### Ver.1.1

P7. 本体取扱い 3-1-1 注意事項（12）を追加。  
P82. 本体基本仕様に「リード」を追加。  
P83.P84.P85.P86. コントローラ基本仕様のポイント設定入力に（POS0～POS4）を追加。  
P103 位置決めピン外形図を P107 から移動。

内容についてのご不明な点や技術的なご質問がございましたら  
下記へお問い合わせください。

#### 《問い合わせ》

株式会社コガネイ 技術サービスセンター  
住所：東京都小金井市緑町 3-11-28  
TEL：042-383-7172  
FAX：042-383-7206

エレウェーブシリーズ  
電動薄形スライダ  
ポイント入力タイプコントローラ付  
CC-Link タイプコントローラ付  
取扱説明書

2022 年 5 月 Ver.1.1 X435295

© 株式会社コガネイ

本書の内容の一部もしくは、全てを無断で  
複写・転写することを禁じます。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター

**TEL <042> 383-7172**